

بنام خدا

مراقبتهای ویژه برای جلوگیری از ایجاد آلودگیهای ناشی از مصرف مواد شیمیایی و
بیولوژیک خطرناک در آزمایشگاههای تحقیقاتی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تدوین: کمیته علمی "بهداشت و ایمنی کار دانشکده پزشکی"

دکتر زهره مصطفوی پور

دکتر حسین میرخانی

دکتر فخرالدین نقیب الحسینی

دکتر نهال هادی

مدیریت و تصحیح: دکتر فخرالدین نقیب الحسینی

تابستان ۱۳۸۵

تحقیقات مولکولی در دهه های اخیر موجب تحول در تمام زمینه های علوم زیستی و پزشکی شده است. انجام اینگونه آزمایشات اغلب نیازمند استفاده از مواد شیمیایی، بیولوژیک و یا رادیواکتیو می باشد که بعضاً یا خود سمی بوده و برای سلامتی مضر میباشند و یا پس مانده های حاصل از آنها می تواند موجب آلودگی محیط زیست شده و سلامتی افراد جامعه را به خطر اندازد. محققین باید همواره در نظر داشته باشند هدف از انجام اینگونه آزمایشات که گسترش مرزهای دانش و یا شناخت بیماریها و یافتن راههای جدید برای درمان آنهاست خود موجب به خطر انداختن سلامت دیگران و یا آسیب به محیط زیست نشود.

اکثر دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی معتبر دنیا دارای سیاست مدون در استفاده و نگهداری از مواد شیمیایی و بیولوژیک خطرناک و پس مانده های حاصل و دفع آنها هستند که رعایت و اجرای آنها بطور جدی کنترل و مراقبت می شود. با گسترش تحقیقات مولکولی در دانشگاهها و آزمایشگاههای تحقیقاتی و حرفه ای در کشور ما اجرای چنین سیاستها و نظارت بر آن ضروری می باشد. در جزو حاضر که به مرور تکمیل خواهد شد راههای صحیح و ایمن بکارگیری از مواد شیمیایی و بیولوژیک در آزمایشگاهها شرح داده شده و بطور اختصار در مورد نحوه درست استفاده-نگهداری بعضی از این مواد شیمیایی و بیولوژیک خطرناک و راههای صحیح دفع پسمانهای حاصل از آنها بحث خواهد شد. رعایت این دستورالعملها برای حفظ سلامتی محققین و محیط زیست ضروری می باشد. لازم به تذکر است که ورود اینگونه مواد هر چند به مقدار اندک ولی مدام به محیط سبب آلودگی تدریجی آبهای زیر زمینی گشته و در طولانی مدت سلامت حیات را به خطر می اندازد. از طرف دیگر بسیاری از اینگونه مواد در برابر تجزیه بیولوژیکی توسط میکروارگانیسمها مقاومت کرده و زمان ماند نسبتاً طولانی خواهند داشت. در مواردی نیز تجزیه اینگونه آلاینده ها یا ترکیب آنها با عناصر و عوامل دیگر ممکن است باعث افزایش ویژگی سمی آنها گردد. بنابراین احساس مسؤولیت و عدم سهل انگاری در این خصوص مشارکت آگاهانه در حفظ محیط زیست و حیات نیز محسوب میگردد. بدیهی است در مواردی که استفاده از اینگونه مواد اجتناب ناپذیر است آزمایشات را باید طوری طراحی کرد که تولید پس مانده های شیمیایی و یا بیولوژیک خطرناک حداقل باشد.

با امید به مفید بودن راهنمای حاضر آگاهی از نظرات و راهنماییهای صاحب نظران محترم برای تکمیل و رفع اشکالات مورد امتنان خواهد بود.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: مراقبتهای عمومی در برابر مواد شیمیایی.....	۴
دکتر فخرالدین نقیب الحسینی	
فصل ۲: مراقبتهای ویژه برای جلوگیری از ایجاد آلودگیهای ناشی از مصرف مواد	
شیمیایی و بیولوژیک خاص در آزمایشگاههای زیست مولکولی.....	۱۹
دکتر فخرالدین نقیب الحسینی	
فصل ۳: مراقبتهای عمومی در برابر عوامل عفونی.....	۳۷
خانم نهال هادی	
فصل ۴: مراقبتهای عمومی برای کشت سلولی.....	۵۶
دکتر زهره مصطفوی پور	
فصل ۵: مراقبتهای عمومی برای نمونه گیری از بیماران.....	۶۱
دکتر حسین میرخانی	
فصل ۶: مراقبتهای عمومی برای کار با حیوانات آزمایشگاهی.....	۶۳
دکتر حسین میرخانی	

مراقبتهای عمومی در برابر مواد شیمیایی

برای داشتن محیطی سالم و ایمن در محیط کار، تمام دانشجویان و کارکنان آزمایشگاه باید با اصول ایمنی و روش‌های استاندارد استفاده و نگهداری مواد شیمیایی و دفع زباله های حاصله و مقابله با خطرات احتمالی آشنایی داشته باشند.

تمام افرادی که با مواد شیمیایی خطرناک سروکار دارند باید در برنامه آموزش شرکت نموده و اطلاعات آموزش داده شده را بکار ببرند.

- تمام مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه در هر گونه ظرف یا لوله باید دارای برچسب باشند و برگه اطلاعات ایمنی برای مواد شیمیایی خطرناک در محیط کار براحتی در دسترس باشد.
- افراد با خطرات ناشی از کار کردن با هر یک از مواد شیمیایی باید آشنا بوده و قبل از استفاده برچسب اطلاعات روی ظرف ماده شیمیایی را مطالعه کنند.
- روش‌های مقابله با موارد و وضعیتهای اضطراری را بدانند.
- محل نگهداری تجهیزات حفاظتی مانند دوش اضطراری ، چشم شور ، ماسک، وسایل اطفاء حریق، زنگ خطر وقوع آتش سوزی و شماره تلفن‌های اضطراری را بداند.

مراقبتهای فردی

- حتی الامکان از کار کردن به تنها بی در آزمایشگاه اجتناب کنید.
- از خوردن ، نوشیدن ، جویدن آدامس یا استفاده از مواد آرایشی، لنزهای چشمی در محیط‌هایی که مواد شیمیایی آزمایشگاهی نگهداری و استفاده می شوند اجتناب کنید.
- از تجهیزات حفاظتی مناسب مانند روپوش آزمایشگاه ، دستکش و عینک حفاظتی استفاده کنید. روپوش و دستکش استفاده شده را در خارج از آزمایشگاه نپوشید.
- از بوییدن و یا چشیدن مواد شیمیایی خودداری کنید.
- از پی پت کردن و یا سیفون نمودن مایعات با دهان خودداری کنید.

- دستهای خود را همیشه بعد از هر دفعه استفاده از مواد شیمیایی بشویید.

استفاده از مواد شیمیایی

- بعد از دریافت مواد شیمیایی و بعد از باز نمودن روی آنها تاریخ بگذارد.

- نام ماده شیمیایی را در لیست مواد وارد کنید.

- برای مواد شیمیایی که به مرور زمان تجزیه و یا فاسد می شوند تاریخ خاتمه عمر مفید آنها را نیز یادداشت کنید.

- برای باز نمودن در ظروف از نیرو و فشار زیاد و یا ضربه استفاده نکنید.

- محیط کار را همیشه تمیز نگه دارید.

- تمام کارهایی که منجر به آزاد شدن بخارات سمی ، دود و یا باعث ایجاد گرد و غبار می شوند را در زیر هود شیمیایی انجام دهید.

- در هنگام انجام آزمایشات با مواد شیمیایی خطرناک حتما در محل حضور داشته و پروسه انجام آزمایش را تحت نظارت داشته باشید.

- ظروف شیشه ای را با احتیاط استفاده کنید. وسایل شیشه ای شکسته را در ظرف مخصوص وسایل تیز قرار دهید و در ظروف زباله معمولی آزمایشگاه دور نریزید.

- همیشه وسایل شیشه ای و پلاستیکی استفاده شده را قبل از دادن به مسئول شستشو و یا گذاشتن در سطل زباله آبکشی نمایید.

- در صورتی که هود قادر به مهار کامل پخش شدن بخار و گرد ماده شیمیایی نیست از تجهیزات تنفسی مناسب (ماسک) استفاده کنید.

انبار کردن مواد شیمیایی

- مواد شیمیایی خطرناک را در محیطی امن که تنها کارکنان مجاز آزمایشگاه به آن دسترسی دارند نگهداری کنید.

- ظروف بزرگ مواد شیمیایی مایع رادر قفسه های پایینی نزدیک به کف آزمایشگاه ولی در ارتفاعی که براحتی بتوان آن را جابجا کرد نگهدارید. برای استفاده از آنها از ظروف ثانویه استفاده کنید.
- مقدار حداقل اینگونه مواد را در محیط کارنگه دارید.
- مواد شیمیایی را که با نگهداری در زمان طولانی ممکن است تغییر کرده و تبدیل به مواد خطر را شوند (مانند اتر و پیکریک اسید) را قبل از تغییر دور بریزید.

مواد شیمیایی باشد:

- در درجه حرارت و رطوبت مناسب نگهداری شوند.
- از منبع حرارت مانند آون و بخاری دور باشند.
- محیط نگهداری خشک و تهویه کافی داشته باشد.
- دور از نور مستقیم خورشید و یا موتورهای برقی باشند.
- در قفسه و کابینتهای محکم که از کج شدن و افتادن آنها ممانعت کند نگهداری شوند.
- مواد شیمیایی مایع را در ارتفاعی بالاتر از چشم قرار ندهید.
- مواد شیمیایی را بر حسب درجه خطر آنها دسته بندی و جداگانه نگهداری کنید (برای مثال: مایعات قابل اشتعال ، اسیدهای آلی ، اکسید کننده ها ، مواد واکنش کننده سریع)
- محل نگهداری مواد خطرناک باید حداقل یک ساعت مقاومت در صورت نشت در برابر آن مواد را داشته باشند.

مواد شیمیایی خطرناک آزمایشگاهی را به ۶ گروه می توان دسته بندی کرد:

- ۱ - گازهای فشرده
- ۲ - مواد قابل اشتعال
- ۳ - اکسید کننده ها
- ۴ - مواد سمی و عفونت زا (مواد خطرزای بیولوژیک)
- ۵ - مواد خورنده

۶- مواد واکنش کننده خطرناک

نحوه بکار گیری و حفاظت در برابر هر یک از دسته های مواد فوق در زیر شرح داده میشود.

۱- گازهای فشرده

گازهای فشرده به هر ماده ای گفته میشود که تحت فشار بیشتر از فشار اتمسفر نگهداری می شود. اینها شامل گازهای مایع شده بوسیله فشار یا سرما است. گازهای فشرده بر حسب نوع گاز خطرات زیادی می توانند داشته باشند. مانند سمی بودن، اشتعال، خورندگی، اکسید کننده گی.

سیلندر گازهای فشرده اگر بطريق درست استفاده نشوند ممکن است باعث ایجاد خطرات فیزیکی جدی شوند. سیلندرهای گازپرت شده و صدمه دیده اگر در بدنه آنها آسیب باشد و یا در آنها ناگهانی برداشته شوند ممکن است مانند موشک عمل کنند.

مراقبتهای عمومی برای سیلندرهای گاز فشرده

- محتويات هر سیلندر را بطور واضح روی سیلندر باید نوشته شود.
- از کدها و در بهای رنگی برای مشخص نمودن نوع سیلندر استفاده نکنید.
- روی سیلندر بر چسب بگذارید تابع مصرف کنندگان و تاریخ های مصرف را بتوان بر روی آن نشان داد.
- اگر بر چسب روی سیلندر کنده و یا نامشخص باشد روی سیلندر علامت نامعلوم بگذارید و با شرکت فروشنده تماس بگیرید.

حمل و نقل سیلندرهای گاز

- قبل از جابجایی شیر آن را ببندید. رگولاتور آن را برداشته و سرپوش محافظ را روی آن بگذارید.
- سیلندر راهمراه با رگولاتور متصل به آن جابجا نکنید.
- سرپوش محافظ را تا به آخر به گردن سیلندر بپیچانید.
- سیلندر را با تسمه یا زنجیر به چرخ حمل سیلندر ببندید.

- از سرپوش محافظت برای حرکت دادن یا بلند کردن سیلندر استفاده نکنید.
- از به هم خوردن شدید یا پرت شدن به زمین آنها جلوگیری کنید.
- سیلندرهای دارای نشطی را به بیرون و مکان امن منتقل کنید.
- اگر محتويات آن قابل اشتعال است از هر گونه منبع آتش و جرقه آن را دور کنید.
- شیر سیلندر را در حالت پر تعمیر نکنید. به شرکت برای بردن سیلندر تماس بگیرید.

نگهداری سیلندرهای گاز

- سیلندرهای پر و خالی را همیشه به یک تکیه گاه ثابت مانند دیوار یا ستون نگهدارنده با زنجیر یا تسمه محکم ببندید.
- مکان اختصاصی که تهويه مناسب دارد برای نگهداری سیلندرها استفاده کنید.
- مکان مورد استفاده باید از شعله ، جرقه یا هر منبع حرارت و اشتعال و مدار برقی دور باشد.
- سیلندرها باید سر پا و ایستاده نگهداری شوند.
- سیلندرها را بدور از رطوبت ، نمک ، مواد شیمیایی یا بخارهای مواد شیمیایی خورنده نگهدارید.
- خورندگی موجب آسیب به سیلندر و یا دریچه آنها می شود.
- در صورت نگهداری در فضای بیرون ته آنها روی زمین نباید قرار گیرد. تماس با زمین باعث خوردگ و خراب شدن ته سیلندر می شود. از تابش مستقیم نور خورشید به آنها نیز جلوگیری کنید.
- سیلندرها را بصورت دسته بندی شده نگهداری و روی آنها علامت گذاری کنید.
- سیلندرهای آتش زا را از اکسید کننده ها جدا نگه داری د.
- سیلندرهای گازهای خورنده را از اشتعال زا جدا نگه دارید.
- سیلندرهای پر و خالی را جدا بگذارید.
- سیلندرهای خالی را علامت بگذارید.
- سرپوش محافظ را موقعي که از سیلندر استفاده نمی شود روی آن بگذارید.

- سیلندرهای گاز قابل اشتعال را در کنار سیلندرهای اکسیژن و یا اکسید نیتروژن قرار ندهید.
- سیلندر گاز اکسیژن باید حداقل ۶ متر از سیلندر گازیا سایر مواد قابل اشتعال دور باشد. اگر این کار امکان پذیر نیست با یک دیوار غیر قابل اشتعال که حداقل $1/5$ متر ارتفاع داشته باشد آنها را از هم جدا کنید.

استفاده از سیلندرهای گاز فشرده

- سیلندرها را روی زمین نغلتانید. بعنوان تکیه گاه و برای هر منظور دیگری بجز انتقال و مصرف گاز از آن استفاده نکنید.
- قبل از وصل نمودن اتصالات یا رگولاتور قسمت خروجی گاز را با پارچه ای تمیز و خشک پاک کنید.
- همیشه از رگولاتور درست برای هر سیلندر استفاده کنید. قبل از استفاده رگولاتور را خوب بررسی کنید. اگر اتصال آن به سیلندر براحتی انجام نمی شود رگولاتوری درست انتخاب نشده است.
- اجازه ندهید سیلندر و خروجی گاز با روغن و گریس آغشته شود.
- قبل از باز نمودن خروجی گاز رگولاتور را محکم به سیلندر متصل کنید.
- هنگام باز کردن شیر سیلندر به طرف کنار سیلندر بایستید و صورت خود را از خروجی گاز دور نگه دارید.
- خروجی گاز را به آرامی باز کنید. از آچار برای باز و بسته کردن شیر سیلندر استفاده نکنید. اگر با دست باز و بسته نمی شود برای تعمیر آن را به شرکت برگردانید.
- نشطی گاز را با ریختن صابون مایع در اطراف شیر و اتصالات بررسی کنید.
- شیر سیلندر را موقعی که گاز استفاده نمی شود بسته نگه دارید.

نیتروژن مایع

نیتروژن مایع برای انجماد سریع و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی (سلولها) برای مدت طولانی استفاده می شوند. درجه برودت نیتروژن مایع $C = 196^\circ$ است. خطر اولیه تماس چشم و پوست افراد با نیتروژن مایع و مواد نگه داری شده در لوله ها است. درجه انبساط نیتروژن وقتی از حالت مایع به گاز در درجه حرارت اتا ق تبدیل می شود $696:1$ است. بخارهای حاصله معمولاً سمی نیستند اما در صورت کمبود اکسیژن احتمال خفگی زیاد است. در طی انبساط خطر پاشیده شدن نیتروژن نیز وجود دارد. در هنگام ذوب شدن احتمال نشت یا ترکیدن لوله های نگه داری نمونه های حاوی نیتروژن نیز وجود دارد.

مراقبتهای زیر را برای استفاده از نیتروژن مایع به عمل آورید:

- قبل از انجام کار با مایعات سرمایا با کمکهای اولیه مربوط به آن باید آشنا باشید.
- لوله های ذخیره نمونه ها برای نگه داری در فاز گاز نیتروژن مایع طراحی شده اند. بنابراین این لوله ها را باید در بخار فوق العاده سرد بالای نیتروژن مایع موجود در ته تانک نگهداری نمود.
- تانک را از نیتروژن مایع لبریز نکنید. نمونه ها را در رک یا قوطی های فلزی در ردیفهای تحتانی تانک را از نیتروژن مایع لبریز نکنید. نمونه ها را در رک یا قوطی های فلزی در ردیفهای تحتانی نگذارید.
- هنگام برداشتن نمونه ها از تانک از دستکش- روپوش آزمایشگاه و محافظ صورت و گردن استفاده کنید. از دستکش ضخیم با عایق بندی کافی استفاده کنید. دستکش باید به اندازه کافی گشاد باشد تا در صورت پاشیده شدن نیتروژن بتوان به آسانی آن را در آورد.
- تمام قسمتهای پوست که ممکن است در تماس با نیتروژن مایع قرار گیرند باید پوشیده شوند. کفشهای جلو باز یا دمپایی نپوشید. از وسایل زینتی استفاده نکنید.
- لوله های پلاستیکی گاهی اوقات ممکن است بترکند که معمولاً در همان ابتدای گرم شدن این اتفاق میافتد. لوله ها را قبل از قرار دادن نمونه ها در آن بدقت برای وجود هر گونه آسیب و نقص وارسی کنید. لوله ها را زیر هود بیولوژیک آب نموده تا در صورت نشتی یا ترکیدن از خطر جلوگیری شود.

۲- مواد شیمیایی قابل اشتعال

مواد قابل اشتعال و قابل احتراق موادی هستند که تحت شرایط معمول بخار زیاد تولید می کنند که در صورت وجود جرقه آتش می گیرند. موادی که در درجه حرارت 38°C به اندازه کافی تولید بخار کرده و آتش بگیرند را مواد شیمیایی قابل اشتعال می گوییم موادی که در درجه حرارت بالای 38°C تولید بخار کرده و آتش می گیرند را مواد قابل احتراق می نامیم.

موادی که زیر 38°C آتش می گیرند بیشترین خطر آتش سوزی یا انفجار را دارند زیرا در موقع گرم سال مانند تابستان درجه حرارت محظوظ ممکن است به بالاتر از این میزان نیز برسد. مواد قابل اشتعال را نباید در حجمهای زیاد نگهداری نمود و در آزمایشگاه حداقل مقدار آنها را باید نگه داشت.

مراقبتهای عمومی در برابر مواد قابل اشتعال در آزمایشگاه

نمونه اینگونه مواد شامل استون، اتانول و اسید استیک خالص است.

برای استفاده :

- موقعیت و محل کپسول آتش نشانی و زنگ خطر را بدانید.
- از این مواد فقط در محیطهای دارای تحویه کافی و یا در زیر هود شیمیایی استفاده کنید.
- منابع تولید جرقه یا شعله، مواد دودزا، سطوح داغ، تجهیزات الکتریکی یا وسایلی که تولید الکتریسیته ساکن می کنند را از محل نگهداری مواد قابل اشتعال بیرون ببرید.
- مطمئن شوید که وسایل خاموش کردن آتش در دسترسنگان است.
- هرگز اینگونه مواد را در دستشویی و فاضل آب عمومی نریزید.

نگهداری مواد قابل اشتعال در آزمایشگاه

- در محل کار حداقل مقدار اینگونه مواد را نگه دارید.

- از ظروف مجاز دارای در پوش فنر دار برای نگهداری آنها استفاده کنید. اینگونه ظروف طوری طراحی شده اند که در صورت وجود آتش در مجاورت آن فشار داخل ظرف افزایش نمی یابد.
- این مواد را در کف آزمایشگاه یا در مسیر خروج نگذارید. آنها را در کابینتهای فلزی و یا زیرهود شیمیایی نگه داری کنید.
- هرگز اینگونه مواد را در مجاورت مواد اکسید کننده قرار ندهید.
- روی کابینت و یا محل نگهداری این مواد برچسب خطر - قابل اشتعال بزنید.

۳- مواد اکسید کننده

- شامل ترکیباتی هستند که در درجه حرارت اتاق یا با کمی حرارت بطور خود بخود تولید اکسیژن می کنند. اکسید کننده ها در حضور مواد قابل اشتعال ایجاد حریق یا انفجار کرده و بسیار خطرناک هستند. خیلی از مواد اکسید کننده ممکن است سمی و یا دارای خاصیت خورنده نیز باشند.

مراقبتهای عمومی در برابر مواد اکسید کننده در محیط آزمایشگاه

اکسید کننده های قوی شامل اسید کرومیک - پراکسیدها مانند هیدروژن پراکسید و بنزویل پراکسید - اسید نیتریک - اسید پرکلریک - پتاسیم پرمنگات - سدیم پرکلرات - سدیم هیپرکلریت و اسید سولفوریک می باشند.

- اکسید کننده ها را از مواد قابل اشتعال دور نگه دارید.
- آنها را در محیط خشک و خنک نگهداری کنید.
- از حرارت و منابع احتراق دور نگه دارید.
- برای کار همیشه از تجهیزات حفاظتی مناسب چشم، دست و صورت استفاده کنید.
- مثالهای مواد شیمیایی ناسازگار با اکسید کننده ها عبارتند از: مایعات قابل اشتعال مثل متانول و اسیدهای آلی مانند اسید استیک

الف - مواد شیمیایی سمی

اینگونه مواد اگر خورده شوند و یا از طریق تنفس و تماس پوستی وارد بدن شوند می توانند کشنده یا موجب آسیب‌های دائمی شوند. حتی الامکان از مواد جایگزین که سمیت کمتری دارند استفاده کنید. نمونه این دسته از مواد عبارتند از : اگزالات آمونیوم – کلروفوم – کریستال و یولت – اتانول – رنگ گیمسا – اسید هیدروکلریک – ید – متانول – اگزالیک اسید دی هیدرات – هیدروکسید پتاسیم – اسید سولفوریک

مراقبتهای عمومی در برابر مواد سمی آزمایشگاهی

- با احتیاط با این مواد کار کنید. همیشه از تجهیزات مناسب مانند روپوش – دستکش حفاظت چشم و ماسک استفاده کنید.
- از تنفس این مواد خودداری کنید. در محیط دارای تهويه خوب و در زیر هود شیمیایی کار کنید.
- مواد تحت کنترل مانند داروها ، سیانید و مواد مخدر و مواد بیهوش کننده تنفسی را در کمد قفل دار مطمئن نگه داری کنید.
- سطح محل کار را با کاغذهای جاذب که در زیر دارای پلاستیک هستند بپوشانید.

۴ب - مواد عفونت زا و خطرناک بیولوژیک

اینها شامل ارگانیسم‌ها یا سم آنها که بیماری‌زایی آنها به اثبات رسیده و یا مشکوک هستند که در انسان و حیوان می توانند ایجاد بیماری کنند می باشند.

برای مراقبتهای ویژه در برابر اینگونه مواد به بخش حفاظت در برابر عوامل عفونت زا در این دستورالعمل مراجعه کنید.

۵- مواد خورنده Corrosives

مواد شیمیایی خورنده corrosive آنهایی هستند که pH آنها کمتر یا مساوی با ۲ یا بزرگتر و یا مساوی با ۱۲/۵ باشد. برای مثال اکثر اسیدها و بازهایی که در آزمایشگاهها استفاده می شوند و هم چنین بعضی

از آمینها و محلولهای بعضی از نمکهای فلزی مانند محلول $M\text{FeCl}_3$ دارای $\text{pH} = 2$ هستند. مایعاتی که باعث خورنده‌گی استیل با سرعتی بیش از $6/35$ میلی متر در سال در درجه حرارت 55°C شوند نیز جزو اینگونه مواد شیمیایی محسوب می‌شوند. این مواد در محل تماس با بدن واکنش کرده و باعث آسیب قابل مشاهده به بافت‌ها (اغلب شبیه سوختگی) می‌شوند. نمونه این گونه مواد شامل اسیدها و بازها هستند.

مراقبتهای عمومی برای استفاده از مواد خورنده در آزمایشگاه

- از وسایل مناسب آزمایشگاهی شامل روپوش، دستکش و استفاده کنید.
 - مقدار ماده خورنده را روی میز کار در حد مورد نیاز برای انجام آزمایش نگه دارید.
 - درآنها را محکم ببندید و مواد خورنده خیلی قوی را زیر هود شیمیایی استفاده کنید.
- همیشه اسید را به آب اضافه کنید (نه بر عکس) و این کار را به آرامی انجام دهید تا از واکنش شدید و پاشیده شدن به اطراف جلوگیری شود.

- مطمئن شوید که محلول شستشوی چشم و دوش اضطراری براحتی در دسترس می‌باشد.
- به محض تماس چشم یا پوست با مواد خورنده بلافصله به محل تماس مقدار زیادی آب سرد برای ۱۵ دقیقه پاشید.
- لباسهای آلوده را در آورید.
- بلافصله کمک پزشکی درخواست کنید.

طرز نگهداری مواد شیمیایی خورنده

- مواد خورنده قوی را در محلی با تهویه خوب و دور از مواد شیمیایی قابل اشتعال و اکسید کننده ها نگهدارید.
- روی کابینت را برچسب خطر - مواد شیمیایی خورنده بچسبانید.

- چون اسید استیک خالص قابل اشتعال است آن را از سایر اسیدها مانند اسید هیدروکلریک - اسید نیتریک و اسید سولفوریک جدا نگهدارید. اسیدهای آلی و غیرآلی را از هم جدا کنید.

۶- مواد واکنش کننده خطرناک

مواد واکنش کننده خطرناک ترکیباتی هستند که به سرعت با خودشان یا با سایر مواد واکنش کرده و مقدار نسبتاً زیادی انرژی آزاد می کنند. در بعضی موارد واکنش ممکن است آنقدر شدید باشد که موجب انفجار شود.

از مثالهای اینگونه مواد شامل مواد شیمیایی زیر است:

- ۱- مواد پیروفوریک (جرقه زا): فلزات قلیایی - فسفر - پودرهای منیزیم ، آلومینیوم و روی
- ۲- مواد اکسید کننده : پرکلریک اسید - کرومیک اسید و اسید نیتریک غلیظ (دود کننده)
- ۳- مواد تولید کننده پراکسید: دی اتیل اتر - تتراهیدروفوران Tetrahydrofuran
- ۴- ایزوپروپیل اتر
- واکنش کننده ها با آب : فلزات قلیایی مثل لیتیوم، سدیم ، پتاسیم و اسید اسیدریدها مانند استیک اسیدرید.
- اسیدها و بازها را جدا از هم نگه دارید. اسیدها را از مواد شیمیایی که موجب تولید گازهای سمی می شوند مانند سیانید سدیم و سولفید آهن جدا کنید.
- پیکریک اسید حداقل باید ۱۰٪ آب داشته باشد تا از انفجار ممانعت شود.

مراقبتهای عمومی برای استفاده از مواد واکنش کننده خطرناک در محیط آزمایشگاه

- زمان خرید و زمان باز کردن ظرف ماده شیمیایی تولید کننده پراکسید را روی ظرف آن یادداشت کنید.
- اینگونه مواد را در محلی خنک، با تهویه کافی و دور از مواد قابل اشتعال و اکسید کننده ها و مواد شیمیایی خورنده نگهدارید.

دفع پسمانده های شیمیایی

دفع زباله ها و پسمانده های شیمیایی باید بطريق ایمن که موجب آلودگی محیط زیست نشود انجام گیرد. دفع باید به صورتی انجام پذیرد که باعث آسیب به کسانی که با این زباله ها سروکار دارند و آنها را منتقل و یا دفع می کنند نشود و با حداقل هزینه دفع زباله های شیمیایی انجام گیرد.

دستور العمل عمومی برای جمع آوری پس مانده های شیمیایی در آزمایشگاه

- پسمانهای شیمیایی را در فاضل آب و یا سطل زباله عمومی نریزید.
- نگذارید که پس مانده های شیمیایی در آزمایشگاه انباشته شوند. وقتی چند لیتر (۵ - ۳ لیتر) از این پسمانها جمع شدند در بشکه های قابل حمل آن را خارج کنید.
- بطور واضح محتويات هر بشکه و آزمایشگاهی که این پسمانها از آنجا جمع آوری شده اند را روی آن بنویسید.
- بشکه ها را از پسمانهای مایع کاملاً پر و لبریز نکنید.
- مقادیر کم اسیدها و بازها را می توانید با آب رقیق کرده و بعد در فاضلاب بریزید.
- حجمهای زیاد اسیدها و بازها را در بشکه های پلاستیکی جمع آوری کنید.
- در صورت وجود هر گونه سؤال و ابهام با مسئول آزمایشگاه تماس بگیرید.

دستورات لازم برای جمع آوری و پاک نمودن مواد شیمیایی ریخته شده

الف- مقادیر کم مواد شیمیایی ریخته شده را احتمالا خودتان می توانید تمیز کنید. مقدار کم به میزانی

از مواد شیمیایی گفته می شود که در مدت ۱۰-۵ دقیقه بتوانید آن را جمع آوری و تمیز کنید. از لحاظ حجمی این شامل ۱ لیتر یا کمتر از مواد شیمیایی زیر است.

- اسیدها و بازهای رقیق
- اکثر حلالها
- موادی که سمیت آن را میدانید

– جیوه ریخته شده از دماسنجهای شکسته

۲- شما باید لوازم محافظت کننده و وسایل لازم برای تمیز کردن را داشته باشید.

۳- ابتدا به کسانی که آلوده شده اند کمک کنید. با استفاده از چشم شور و دوش اضطراری برای حداقل

۱۵ دقیقه چشمها و پوست فرد آلوده را تمیز کنید. برای کمکهای پزشکی درخواست کمک نمایید.

۴- افراد اضافی را از محل آلوده دور کنید. در میان محل آلوده قدم نزنید.

۵- وسایل برقی و منابع آتش و شعله را خاموش کنید.

۶- از پخش شدن آلودگی ممانعت نموده و آن را در ناحیه ای کوچک محدود کنید. آب به ماده شیمیایی

پاشیده شده اضافه نکنید.

۷- از تنفس بخار مواد خودداری کنید.

۸- به کمک فرد دیگر منطقه آلوده را تمیز کنید. به تنهایی اینکار را انجام ندهید

۹- مواد شیمیایی ریخته شده را به وسیله مواد جاذب (اسفنج- پارچه - ورمیکولیت- خاک خشک)

بردارید. و در کیسه پلاستیکی گذاشته و روی آن مشخص کنید.

ب- مقادیر زیاد و موارد زیر مواد شیمیایی ریخته شده را خودتان تمیز نکنید.

- وقتی احساس می کنید که با انجام آن خودتان ایمن نیستید.

- اگر نمی دانید که ماده شیمیایی ریخته چیست.

- وسایل لازم برای رفع آلودگی در اختیار ندارید.

- اگر ماده شیمیایی سطح وسیعی را پوشانیده است.

افراد آسیب دیده یا آلوده را از محل خارج کنید. اگر عملی است از گسترش آلودگی جلوگیری کرده و سطح آلوده را محدود کنید. کسی را خارج محل آلوده بگذاردید تا از ورود افراد به محل جلوگیری کند. تهویه را در محل روش نمایید. اگر ماده شیمیایی قابل اشتعال است در صورت امکان تمام وسایل شعله دارو حرارتی و الکتریکی را در محل خاموش نمایید. واحد بهداشت و ایمنی را مطلع نمایید.

مراقبتهای ویژه برای جلوگیری از ایجاد آلودگیهای ناشی از مصرف

مواد شیمیایی و بیولوژیک خاص در آزمایشگاههای زیست مولکولی

طرحهای تحقیقاتی که در آن از عوامل عفونت زا، حیوانات آزمایشگاهی و یا DNA نوترکیب استفاده میشوند باید ثبت شده و به تاییدکمیته مراقبت و ایمنی دانشکده Recombinant DNA برسند. برای اطلاعات بیشتر از دستورالعملهای لازم برای کار کردن با اینگونه عوامل در آزمایشگاه به فصل ۳۶ مراجعه کنید.

(Hazardous chemical waste) زباله های شیمیائی خطرناک


پس مانده های موادی مضر در نظر گرفته می شوند که به علت مقدار ماده ، غلظت و یا خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بتوانند باعث بیماری و یا افزایش مرگ و میر شده و در صورتیکه بطور صحیح استفاده یا نگهداری و حمل و نقل نشوند برای سلامتی انسان و یا محیط زیست خطرناک باشند.

چهار خصوصیت اصلی پس مانده های شیمیایی مضر شامل قابلیت احتراق ، خورندگی (*Corrosivity) ، قابلیت فعل و انفعال شیمیایی و سمیت آنها است.

در ادامه دستورالعمل لازم برای مراقبت و نحوه درست استفاده از چند ماده شیمیایی رایج بسیار خطرناک آزمایشگاهی شرح میشود.

اتیدیوم بروماید (E.Br)

فرمول شیمیایی:



LD₅₀ در موش صحرایی (rat) از طریق خوردن: ۱۵۰۳ mg/kg

LC₅₀ در rat از طریق استنشاق: ۱۳۴۰، ۱۱۸-۰، ۰۰ ppm

خصوصیت ظاهری: پودر قرمز تیره رنگ

حلالیت: ۵ گرم در ۱۰۰ آب

نگهداری: در شرایط معمولی پایدار است. باید دور از اکسید کننده های قوی و حرارت و شعله نگهداری شود. در نتیجه سوختن در آتش تولید بخار و گازهای سمی مانند اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای کربن و هیدروژن برمید میشود.

کاربرد: استفاده از E.Br در آزمایشات زیست مولکولی برای رنگ کردن و مشاهده اسیدهای نوکلئیک (RNA, DNA) در ژلهای الکتروفورسیس(پلی اکریل آمید و آگارز) بطور وسیع رایج است. ایجاد

کمپلکس فلورسانت با اسیدهای نوکلئیک می کند که زیر نور ماورا بنفش قابل مشاهده است.

عارض:

بدلیل اتصال به ماده ژنومی بسیار موتازنیک بوده و نیز ممکن است دارای خواص کارسینوژنیک و تراتوزنیک باشد. تنفس گرد E.Br بسیار سمی بوده و باعث تحریک دستگاه تنفسی می‌گردد. تماس مداوم ممکن است منجر به تغییرات ژنتیکی و راثتی گردد. اگر در سیستم فاضل آب و یا زباله شهری قرار داده شود برای محیط زیست نیز خطرناک خواهد بود.

نکات ایمنی:

برای کار کردن با E.Br باید نکات ایمنی لازم مانند استفاده از روپوش آزمایشگاهی، دستکش، عینک محافظ و جلوگیری از ایجاد غبار رعایت شود. از تماس با پوست، چشم، و لباس جلوگیری و از تنفس گرد ناشی از E.Br خودداری کنید. در مواردی که امکان تولید گرد و غبار از E.Br است، بایستی در زیر هود شیمیایی کار کرد (برای مثال هنگام وزن کردن). پس از کار دستها را با آب و صابون بشوئید.

پس مانده‌های آلوده به E.Br را در زباله دان عمومی آزمایشگاه قرار ندهید و از ریختن پس مانده‌های آلوده مایع در فاضل آب شهرخودداری کنید. اینگونه مواد زائد را با زدن برچسب در کیسه یا ظروف اختصاصی جمع آوری کنید تا تحويل نمایندگان مخصوص جمع آوری زباله‌های شیمیایی خطرناک گردد. اگر امکان استفاده از یک ماده شیمیایی جایگزین کم خطرتر مانند Acridine یا Methylene blue وجود دارد از آن استفاده کنید.

كمکهای اوليه در هنگام وقوع آلودگيهای اتفاقی:

اگر غبار E.Br استنشاق شده باشد فرد را به هوای تازه منتقل کرده در صورتی که تنفس نمی‌کند به او تنفس مصنوعی بدهید. اگر بسختی تنفس می‌کند به او اکسیژن داده و در هر حال پزشک را خبر کنید اگر E.Br خورده شده باشد بلافصله او را وادر به استفراغ کنید و دهانش را با آب بشویید. هرگز به شخص بیهوش از راه دهان چیزی ندهید

تماس با پوست: لباس و کفش آلوده را از تن درآورید. بلافضله مقداری زیاد آب به محل آلوده بپاشید و با صابون به مدت ۱۵ دقیقه بشویید. اگر ایجاد هرگونه تحریک و قرمزی دیده شود به پزشک مراجعه کنید.
آلودگی چشم: در حالیکه پلکهای بالا و پایین چشم را بلند می کنید به مدت ۱۵ دقیقه به چشم آب بپاشید و به چشم پزشک مراجعه کنید.

رفع آلودگیهای حاصل از E.Br

پس مانده های آلوده به E.Br را به سه دسته می توان تقسیم و برای دفع آنها بصورت زیر اقدام کرد.

الف - ژلهای الکتروفورسیس

E.Br ب - محلولهای حاوی

ج - وسایل و پس مانده های جامد آلوده

الف - ژلهای الکتروفورسیس (Agarose , Acrylamid)

ژلهای حاوی مقادیر بسیار کم E.Br (کمتر از 5 mg/L) را میتوان در زباله عمومی آزمایشگاه قرار داد. اما ژلهای حاوی مقادیر بیشتر یا مساوی با 5 mg/L را باید در کیسه های مخصوص قرار داده تا در کوره سوزانده شود.

همانگونه که قبلا ذکر شد در نتیجه سوختن E.Br گازها و بخارات سمی آزاد میشوند که تنفس آنها خطرناک است. بنابر این در هنگام سوزاندن اینگونه زباله ها مراقبتهای لازم باید بعمل آید.

ب - محلولهای آبی حاوی E.Br

محلولهای آبی رقیق حاوی E.Br با غلظت کمتر از $5\text{ }\mu\text{g/ml}$ را می توان در فاضل آب ریخت*

محلولهای حاوی بیش از 5 mg/L را می توان ابتدا با یکی از طرق که در زیر توضیح داده می شود رفع آلودگی کرد و اگر حاوی آلاینده های دیگر نباشد سپس در فاضل آب ریخت**.

* محلولهای زايد حاوی مقادیر زيادتر E. Br را نمی توان رقيق نمود و سپس در سистем فاضل آب شهری رها کرد.

* محلواهای حاوی فلزات سنگین (Heavy metals) ، مواد ارگانیک، سیانید یا سولفید را نمی توان در فاضل آب شهر رها کرد

ب-۱) رفع آلدگی محلولهای رقيق E. Br (تا غلظت ۱۰۰ ug/ml)

روش بن سعود ، فیلتر کردن با چارکول فعال (activated charcoal)

۱- به ازای هر ۱۰۰ ml محلول حاوی E. Br تا غلظت ۱۰ug/ml ، ۳۰۰ mg پودر چارکول فعال اضافه کنید.

۲- محلول را به مدت یک ساعت در درجه حرارت اتاق نگه داشته و گاه گاهی بهم بزنید.

۳- محلول را توسط کاغذ صافی whatman No.1 فیلتر کنید. فیلتر و چارکول استفاده شده را در کیسه پلاستیکی قرار داده تا سوزانده شود. محلول فیلتر شده را می توان در فاضل آب رها کرد.

۴- فیلترهای چارکول بصورت تجاری نیز از کمپانی های Schleicher and Schuell, VWR در دسترس هستند. Merck

روش Amberlite E. Br توسط رزین آمبرلايت Lunn and Sanson (۲)، جذب

Amberlite XAD-۱۶ یک پلیمر غیر یونی جاذب است و از کمپانیهای مختلف مانند سیگما قابل تهیه است.

۱- ۲/۹ گرم آمبرلايت به ازای هر ۱۰۰ میلی لیتر محلول حاوی E. Br تا غلظت ۱۰۰ ug/ml اضافه کنید.

- ۲ محلول را تا ۱۲ ساعت در درجه حرارت اتاق نگه داشته و گاه گاهی هم بزنید.
- ۳ محلول را توسط کاغذ صافی واتمن شماره ۱ فیلتر کنید. مایع فیلتر شده را در فاضل آب بریزید.
- ۴ فیلتر و آمبرلایت مصرف شده را در کیسه پلاستیکی قرار دهید تا به نمایندگان جمع آوری زباله های شیمیایی خطرناک تحويل داده شود.

ب-۲) غیرفعال نمودن محلولهای غلیظ E.Br (بیش از ۵ mg/ml) بطریق شیمیایی

محلولهای حاوی E.Br را با یکی از طرق زیر می‌توان غیرفعال نمود و سپس همراه با مقدار زیادی آب در سیستم فاضل آب شهر رها کرد. غیرفعال شدن E.Br را می‌توان با تاباندن نور U.V به محلول پس از غیرفعال کردن مشخص کرد. در صورت غیرفعال شدن E.Br نور فلورسانس ساعت نمی‌گردد.

(۲) Lunn and Sansone method روش

در این روش E.Br در نتیجه واکنش با Sodium nitrite و Hypophosphorous acid غیرفعال می‌شود. هنگام تهیه محلول رفع آلودگی مقدار کمی دی اکسید نیتروژن ممکن است آزاد شود. بنابر این این عمل باید در زیر هود انجام شود.

ابتدا به محلول حاوی E.Br آنقدر آب اضافه کنید تا غلظت $E.Br = 5 \text{ mg/ml}$. یا کمتر کاهش

یابد و به ازای هر 100 ml محلول حاوی E.Br به طریق زیر عمل کنید:

(۱) 20 ml اسید هیپوفسفریک (Hypophosphorous acid) 5% تازه اضافه کنید.

(۲) 12 ml لیتر نیتریت سدیم 5% مولار اضافه کنید.

(۳) محلول را بهم زده pH محلول باید کمتر از 3 باشد) و به مدت 24 ساعت در دمای اتاق

نگهداری بگیرید.

(۴) آن را با سود به $9-4$ بررسانید.

۵) همراه با مقدار زیاد آب در فاضل آب بریزید.

* محلول غلیظ هیپو فسفریک اسید بسیار خورنده Corrosive است و باید با احتیاط استفاده شود.

درست قبل از استفاده در زیر هود شیمیایی آنرا با آب رقیق کرده و استفاده کنید.

محلول ۵٪ مولار نیتریت سدیم را بطور تازه با حل کردن $\frac{3}{45}$ گرم نیتریت سدیم در ۱۰۰ میلی لیتر آب در زیر یک هود شیمیایی آماده کنید.

(۳) Quillardet & Hoffnung method روش

از آنجایی که در این روش در نتیجه انجام واکنش گاز کلر به میزان زیاد آزاد می شود استفاده از این متده توصیه نمی شود.

۱- با افزودن آب به محلول $E. Br.$ غلظت آنرا به 5 mg/ml . یا کمتر رسانده و در زیر هود به طریق زیر عمل کنید.

۲- به ازای هر 100 ml از محلول $E. Br.$ ، $1\text{ میلی لیتر محلول ۵٪ مولار پرمنگنات پتاسیم و ۱۰۰ میلی لیتر اسید کلریدریک ۲/۵$ نرمال اضافه کنید. آنرا خوب بهم زده و سپس محلول را برای چند ساعت در دمای اتاق و در زیر هود نگهدارید.

۳- به آرامی سود $2/5$ نرمال به آن اضافه کنید تا pH محلول به $5-9$ برسد.
۴- محلول را در فاضل آب بریزید.

ج- وسایل و پس مانده های جامد آلوده

دستکش، دستمال کاغذی و سایر مواد جامد دور ریختنی که آلوده به $E. Br.$ شده باشند را باید در کیسه های مخصوص قرار داده تا سوزانده شوند. اگر میزان آلودگی خیلی زیاد باشد باید قبل از سوزاندن با یکی از روشهایی که شرح داده شد غیرفعال شوند.

اجسام تیز مانند سوزن، اسکالپل، پی پت پاستور آلوده را در ظروف مخصوص اجسام تیز جداگانه جمع آوری کنید.

- تجهیزات آزمایشگاهی، کف و میز آزمایشگاه را به روش Lunn and Sansone رفع آلودگی کنید.
- به این منظور ۱- ابتدا برق دستگاهها را قبل از شروع انجام رفع آلودگی قطع کنید. از پوشش‌های حفاظتی مناسب مانند روپوش، دستکش و عینک محافظ استفاده کنید.
- ۲- با حوله کاغذی مایع اضافی روی سطح را جذب کرده و بردارید.
- ۳- ناحیه آلوده راعبار و هر بار با استفاده از دستمال کاغذی نو و آغشته به محلول رفع آلودگی که تازه آماده شده باشد بدقت پاک و رفع آلودگی کنید. دستمالهای آلوده را در کیسه مخصوص برای سوزاندن جمع آوری کنید.
- ۴- برای اطمینان از رفع آلودگی، فلورسانس محلول رفع آلودگی را که از فشردن حوله کاغذی مصرف شده در مراحل آخر جمع آوری می‌شود را با اسپکتروفوتومتری آزمایش کنید.
- ۵- pH حوله کاغذی و محلول را با بیکربنات سدیم به ۵-۹ برسانید. مایع را در فاضل آب ریخته و حوله های مصرف شده را می‌توانید در ظرف زباله عمومی آزمایشگاه قرار دهید.
- ۶- لوازم شیشه‌ای و غیر شیشه‌ای آلوده مورد نیاز را در محلول رفع آلودگی به مدت ۲۰ ساعت گذاشته و سپس آبکشی نموده و استفاده کنید.
- محلول رفع آلودگی را با اضافه کردن ۲۰ میلی لیتر از محلول Hypophosphorous acid به محلول حاوی ۴/۴ گرم نیتریت سدیم در ۳۰۰ میلی لیتر آب در زیر هود شیمیابی آماده کنید. pH محلول باید ۱/۸ باشد.

وسایل و سطوح آلوده را به روش بن سعود (۱) نیز می‌توانید به طریق زیر رفع آلودگی کنید.

ابتدا مایع اضافه روی سطح آلوده را با دستمال کاغذی خشک کنید. سپس سطح آلوده را با اتانول خیس کرده و روی آن چارکول فعال بپاشید. مخلوط اتانول و چارکول را با دستمال کاغذی خشک و تمیز کرده

و دستمالها را در کیسه پلاستیکی جمع آوری و به نمایندگان جمع آوری کننده مواد زائد خطرناک جهت
دفع صحیح تحويل دهید.

۱. Bensaude O. Ethidium bromide and safety-readers suggest alternative solutions.


Trends Genet. ۴: ۸۹; ۱۹۸۸

**۲. Lunn, G. and Sansone EB, Ethidium bromide: destruction and decontamination of
solutions. Analytical biochemistry, ۱۶۲: ۴۵۳; ۱۹۸۷.**

**۳. Quillardet P. and Hofnung M. Ethidium bromide and safety-readers suggest
alternative solutions. Trends Genet. ۴: ۸۹; ۱۹۸۸**

فنل (Carboxylic Acid) Phenol

فرمول شیمیایی:



LD₅₀: ۵۰۰-۵۰۰ mg/kg از طریق خوردن در انسان:

خصوصیات فیزیکی: در درجه حرارت اطاق و به صورت خالص جامد بی رنگ و یا صورتی است و با جذب رطوبت از هوا به صورت مایع در می آید.

دارای بوی تند اسیدی است که در غلظت پایین (۰،۰۵ ppm) در هوا براحتی قابل تشخیص است.

فنل در مجاورت اکسید کننده‌ها یا حتی بطور خودبخود در هوا براحتی اکسیده می‌شود و اگر بطور صحیح نگهداری نشود (در درجه حرارت و pH بالا و یا در مجاورت نور) اکسیده شده و وقتی آب یا بافر به آن اضافه شود به رنگ زرد یا قرمز خواهد بود.

حلالیت: در حللهای آلی مثل اتانول، گلیسرول، اسید استیک و کلروفرم بخوبی حل می‌شود. حلالیت آن در آب کمتر بوده و در درجه سانتیگراد بمیزان ۹٪ (۸۲ گرم در لیتر) حل می‌شود.

نقطه انجماد: ۴۳°C

نقطه جوش: ۱۸۲°C

قابلیت اشتعال Flammability: ۷۹°C و در غلظت ۶/۸٪-۱/۷٪ در هوا

کاربرد : فنل بطور معمول در آزمایشگاههای زیست مولکولی برای استخراج و خالص کردن اسیدهای نوکلئیک (DNA و RNA) استفاده می‌شوند. در نتیجه استخراج با فنل پروتئینها و آنزیمهای تخریب شده و مابین دو فاز آبی و فنل جمع می‌شوند. فنل اغلب همراه با کلروفرم برای جدا سازی پروتئین از اسیدهای نوکلئیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. فنل به عنوان ضد عفونی کننده نیز کاربرد دارد Antiseptic

عوارض: فنل بسیار سمی بوده و جزو مواد بسیار خطرناک دسته بندی می‌شود. استنشاق ، خوردن و یا تماس آن با پوست بسیار زیان آور است. فنل بسرعت از طریق پوست جذب می‌شود. مرگ بعداز ۳۰ دقیقه پس از تماس وجذب فنل از ناحیه نسبتاً "کوچکی مانند پوست دست گزارش شده است. مرگ و مسمومیت شدید معمولاً در نتیجه اثر روی سیستم اعصاب مرکزی ، قلب، رگهای خونی، ریه و کلیه اتفاق می‌افتد. مقادیر کم روی پوست می‌تواند موجب بیحسی موضعی شده و در نتیجه قبل از اینکه دردی حس شود ضایعات زیادی را موجب شود(۱).

خوردن به مقدار کم(یک گرم) برای انسان می‌تواند کشنده باشد. فنل برای تمام بافت‌های بدن اثر بسیار مخرب Corrosive دارد.

در تماس با چشم و پوست ایجاد سوختگی شیمیایی می‌شود. مسمومیت با میزان زیاد فنل موجب ایجاد شوک، بیهوشی، اختلال تنفسی و مرگ می‌گردد. تماس کم و تدریجی باعث سردرد، اسهال، تهوع، تشنج و ایجاد ضایعات عمده به کبد، کلیه و چشم می‌شود. استنشاق فنل موجب اختلال تنفسی و ادم می‌گردد. فنل اثر منفی روی تولید مثل در Rat و دارای اثرات جهشزایی در Salmonella, Drosophila و E.Coli بوده است. اگر چه اثرات تومورزایی آن در پوست موش نشان داده شده است اما فنل به عنوان ماده سرطانزا شناخته نمی‌شود(۲). تماس مداوم و مزمن با مقادیر کم فنل باعث ایجاد بیماری قلبی و ضعف سیستم ایمنی می‌شود.

انرات محیطی:

اگر مقدار زیادی از فنل در یک زمان یا بطور مداوم وارد محیط شود بمدت طولانی باقی میماند. اما مقدار کم آن به صورت بخار در هوا نیمه عمر کوتاه (۱۵-۱۲ ساعت) دارد. در طول روز با واکنش با رادیکالهای هیدروکسیل که در نتیجه واکنشهای فتوشیمیایی در جو تولید می‌شوند و در طول شب با رادیکالهای نیترات تجزیه می‌شوند. فنل در آب توسط میکرووارگانیسمها تجزیه می‌شود. تجزیه بیولوژیک biodegradation در آب از ۱-۹ روز و بطور متوسط ۵-۵ ساعت طول می‌کشد. بنابر این اگر غلظت آن در منابع آب زیاد نباشد توسط میکرواورگانیسمها تجزیه می‌گردد. ماند فنل در آبهای سطحی کمتر از یک روز است. فنل در بدن موجودات آبزی ذخیره نمی‌شود. تجزیه بیولوژیک فنل در خاک سریعتر بوده و دارای نیمه عمر کمتر از ۵ روز است. در شرائط بی‌هوایی تجزیه فنل کندتر و زمان سازگار شدن میکربها طولانی‌تر است. ماند و انتقال فنل در محیط تحت تاثیر pH است.

یون Phenolate راحت‌تر از فنل غیر یونیزه اکسید می‌شوند. بنابراین اکسیده شدن فنل در H بالا سریعتر انجام می‌شود.

نکات ایمنی:

افرادی که دارای بیماریهای کبدی یا کلیوی هستند نباید در تماس با فنل و بخارات آن حتی برای مدت کوتاه قرار گیرند. استفاده کنندگان باید از خطرات کارکردن با فنل کاملاً آگاه باشند و افراد کم تجربه باید تحت نظرارت قرار داشته باشند.

- از کارکردن در محیط بسته خودداری کرده و هیچگاه فنل را در انکوباتور، میکروفر و وسایل مشابه گرم یا ذوب نکنید. حمام آب گرم water bath برای این منظور بهتر است. موقع ذوب کردن فنل در بطربی را شل کنید تا از افزایش فشار و در نتیجه ترکیدن بطربی جلو گیری شود. نکنید
- در آزمایشگاه در زیر هود کار کنید (خصوص هنگام گرم کردن فنل).

- از تماس با چشم، پوست و لباس جلوگیری کنید. از روپوش آزمایشگاهی و برای اطمینان از دو لایه دستکش استفاده کنید. دستکشهای نیتریل برای کار با فنل مناسب نبوده و دستکشهای جنس لاتکس برای مدت کوتاه قابل استفاده هستند. دستکشهای از جنس Neoprene یا PVC به این منظور مناسبتر میباشند.
- اگر احتمال پاشیده شدن فنل در ضمن کار وجود دارد از محافظت صورت استفاده کنید و مطمئن باشد که دستری سریع به آب در محل کار وجود دارد.
- در آزمایشگاههایی که از فنل استفاده می شود مواد جاذب مانند ور میکولیت vermiculite نیز برای رفع آلودگی باید وجود داشته باشد.
- فنل قابلیت اشتعال داشته و در نزدیکی شعله نباید استفاده شود.
- بعد از کار با فنل دستها را بشوئید حتی اگر ضمن کار دستکش پوشیده اید.

نگهداری و ذخیره سازی فنل:

فنل را در ظرفهای شیشه ای و یا جنس پلی پروپیلن و در حرارت ۴ یا ۲۰- درجه سانتیگراد نگهداری کنید. برای حفاظت از نور دور ظرف فویل آلومینیوم بپیچید. تماس با اکسید کننده های قوی بخصوص هیپوکلریت کلسیم و کلرید آلومینیوم منجر به آتش سوزی و انفجار میشود بنابراین فنل را بدور از اکسید کننده ها مانند کلر، برم، و هیپوکلریت و همچنین دور از اسیدها و بازها نگهداری کنید.

كمکهای اولیه در هنگام وقوع آلودگیهای اتفاقی:

آلودگی پوستی میتواند کشنده باشد. بدليل ایجاد بیحسی موضوعی توسط فنل در ابتدا شخص ممکن است متوجه آلودگی پوستی نباشد. بلافضله روی پوست آلوده محلول رقیق شده (۵۰٪) پلی اتیلن گلیکول با وزن (۳۰۰ PEG یا ۴۰۰ MOLKOL) کم بریزید و تمیز کنید. فنل از پوست به پلی اتیلن گلیکول جذب می شود. اینکار را آنقدر تکرار کنید تا بوی فنل از بین برود. اگر پلی اتیلن گلیکول در دستریس نباشد از گلیسرین و یا مقدار زیاد آب استفاده کنید. ناحیه آلوده را محکم نمایید اینکار موجب گسترش ناحیه

آلوده و همچنین باعث نفوذ فنل به درون پوست می‌گردد. ناحیه آلوده را بلافصله با آب و صابون بمدت ۱۵ دقیقه بشوئید. از آب داغ استفاده نکنید. رفع آلودگی از پوست هر چه سریعتر باید انجام شود تا جذب فنل به حد اقل برسد.

PEG۳۰۰ را روی چشم بکار نبرید.

در صورت زیاد بودن آلودگی با در آوردن لباس و کفش در ضمن بسته بودن چشم از دوش آب سرد یا ولرم استفاده کنید. بعد از پاشیدن آب اگر لباسها به پوست چسبیده باشند آنها را از پوست جدا نکنید.

هنگام وقوع آلودگی چشم بلافصله با بلند کردن پلکهای بالا و پایین مقدار زیادی آب بمدت ۱۵ دقیقه به چشم بپاشید. شخص مصدوم ممکن است بخاطر درد شدید چشمهاش را بسته نگه دارد اما برای جلوگیری از صدمات دائمی چشمهاش او را باز نگه داشته و اب پاشی کنید. به پزشک مراجعه کنید.

اگر میزان زیادی از بخار فنل استنشاق شده باشد شخص را به هوای تازه منتقل کرده و به او تنفس مصنوعی بدھید و اکسیژن به او بدھید و بلافصله برای مراقبتهاش لازم پزشکی اقدام کنید.

در صورت خورده شدن فنل اگر شخص به هوش است ابتدا به او آب برای نوشیدن داده و بگذارید چندین بار دهان را با آب شسته و بیرون ببریزد. در صورت وجود رفلکس در مصدوم دوغاب چارکول به مقدار ۱ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (دوز معمول افراد بالغ ۶۰-۹۰ گرم) به او بدھید. به او بیکربنات سدیم ندهید و او را وادر به استفراغ نکنید. بلافصله او را به بیمارستان ببرید.

سرعت و کاهش زمان شروع کمک به مصدوم عامل مهم در کاهش صدمات حاصل از آلودگی می‌باشد.

رفع آلودگیهای فنل:

وقوع آلودگیهای ناشی از پاشیده شدن اتفاقی فنل را باید جدی گرفت و بلافصله تمیز کرد. فنل ریخته شده اگر بیش از ۵ میلی لیتر باشد، منابع احتمالی ایجاد آتش سوزی را دور کنید و جریان هوای تازه را

در محوطه آلوده از طریق باز کردن پنجره ها و یا روشن نمودن هوکش فراهم کنید. تا رسیدن کمک درهای آزمایشگاه را بسته و آزمایشگاه را ترک کنید.

اگر مقدار فنل ریخته شده کمتر از ۵۰ میلی لیتر باشد با حوله کاغذی یا مواد جاذب مانند ورمیکولیت آن را جذب و در ظرف فلزی در بسته یا دو لایه کیسه پلاستیکی قرار داده تا بعنوان مواد زائد خطرناک دفع گردد. در موقع رفع آلودگی حتماً از دستکش و وسایل حفاظتی مناسب استفاده کنید.

بخار حاصل از فنل را با اسپری نمودن آب که فنل را در هواحل می کند می توان کاهش داد. محلول آب آلوده به فنل حاصله را بطريق فوق جمع آوری کرده و محل را تمیز کنید.

پس مانده های فنل را در ظروف درب دار اختصاصی که دارای بر چسب واضح باشد جمع آوری کنید. فنل زائد را از لوله های کوچک مانند لوله های اپندورف در ظرف بزرگتر خالی نکنید بلکه در لوله ها را محکم بسته و به همان صورت در ظرف مخصوص فنل زائد قرار دهید.

مقادیر زیاد فنل زائد را در آزمایشگاه انباشه و نگه ندارید.

غیر فعال نمودن پس مانده های آبی فنل

با توجه به خطرفنل برای سلامتی انسان و محیط زیست، غلظت فنل در محلولها ی آبی برای دفع در فاضل آب شهری نباید بیش از یک میلی گرم در لیتر باشد. روشهای مختلف فیزیکی و شیمیایی برای غیر فعال کردن فنل پیشنهاد شده است. بکارگیری این روشها اغلب نیاز به ایجاد تسهیلات ویژه و بکارگیری پرسنل مهندس برای جمع آوری و دفع صحیح این گونه مواد دارد.

۱-روش استفاده از گل فعال بیولوژیک - لجن activated sludge

در شرائط طبیعی فنل بطريق بیولوژیک بسهولت میتواند تجزیه شود. بدلیل سادگی و نسبتاً ارزان بودن، رایج ترین روش برای غیر فعال کردن و سمزدایی فاضل آبهای آلوده به فنل و سایر آلاینده های آلی کربن دار تجزیه بیولوژیک توسط میکرو اورگانیسمها با استفاده از لجن یا گل فعال بیولوژیک

۳-۵ activated sludge است.

این روش که در پالایشگاههای نفت از آن استفاده می‌شود قابلیت اجرا در سطح کوچک برای تصفیه و رفع آلودگیهای آلی از فاضل آب یک خانه و دانشگاه تا سطح فاضل آب یک شهر را دارد. گل فعال activated sludge به ماده جامد حاوی میکرواورگانیسمهای مختلف که مواد آلی و غیر آلی را بطريق هوازی می‌توانند متابولیزه و تجزیه کنند اطلاق می‌شود. این مواد در نتیجه تجزیه بیولوژیک بفرمی که برای محیط زیست خطرناک نیستند تبدیل می‌شوند. گل فعال معمولاً شامل ۹۵٪ باکتری و ۵٪ ارگانیسمهای عالی تر مانند پروتوزوا، قارچها، رتیفرها و بعضی بی‌مهره گان دیگر است. در این روش در یک تانک به مخلوط گل فعال و فاضل آب آلوده هوا یا اکسیژن داده می‌شود. میکرو اورگانیسمها از مواد آلی آلاینده بعنوان غذا استفاده کرده و رشد می‌کنند. فنل به آب و دی اکسید کربن تجزیه می‌شود و میکرو اورگانیسمها بتدريج به هم چسبیده و بصورت گل فعال رسوب می‌کنند. آب تصفیه شده از تانک خارج گردیده و مقداری از توده گل فعال میکرواورگانیسمها برای تصفیه آبهای آلوده دیگر مجدداً به سیستم برگردانده می‌شوند و اضافه آنها دور ریخته می‌شوند. روش فوق در حال حاضر تکنولوژی رايچ برای تصفیه آبهای آلوده به مواد آلی در دنيا می‌باشد.

۶-۷ Fenton فنتون روش بروش فنل

در اين روش فنل در اثرواکنش با معرف فنتون ($\text{Fe}^{2+}/\text{H}_2\text{O}_2$) اکسیده و به دی اکسید کربن و آب تجزیه می‌گردد.

۱- در زير يك هود شيميايی در يك فلاسك محلول آبي فنل زائد را با اضافه نمودن اسيد سولفوريك بين pH ۵-۳ تنظيم کنيد.

۲- سولفات آهن به مقدار ۱۰ ميلی گرم در لیتر به آن اضافه کنيد.

(برای بدست آوردن نتیجه مطلوب نسبت آهن به سوبسترا (فنل) باید ۱:۱۰-۵۰ باشد)

وجود ترکیباتی که به آهن متصل می شوند (EDTA و اسید سیتریک) باعث کند شدن واکنش می شوند. در این موارد میزان آهن را در محلول باید افزایش داد.

۳. ضمن هم زدن به آرامی هیدروژن پر اکسید به آن اضافه کنید. برای جلوگیری از انجام سریع واکنش و ایجاد حرارت هیدروژن پر اکسید ۶٪ را در سه مرحله به نسبت ۲۰، ۳۰ و ۵۰٪ حجمی اضافه کنید. درجه حرارت مناسب برای انجام واکنش ۴۰-۲۰ درجه سانتی گراد است.

اگر pH محلول بالا باشد آهن بصورت هیدروکسید رسوب کرده که موجب تجزیه هیدروژن پر اکسید و تولید اکسیژن شده که وضعیت خطرناکی را ممکن است ایجاد کند.

۴- چند ساعت به هم زدن محلول ادامه دهید تا رنگ آن از قرمز ارغوانی به زرد کمرنگ تغییر یابد. زمان لازم برای کامل شدن واکنش به عوامل متعدد از جمله میزان کاتالیزور و فنل موجود بستگی دارد. تجزیه فنل در غلظت های کمتر از ۲۵۰ میلی گرم در لیتر حدود یکساعت و در غلظتهای بیشتر چندین ساعت طول می کشد.

۵- برای تجزیه هیدروژن پر اکسید اضافی pH محلول را با اضافه کردن سود به ۷-۱۰ برسانید و بمدت یکساعت حرارت دهید. با تجزیه هیدروژن پر اکسید رنگ محلول روشن تر می شود.

۳- روشهای دیگر برای غیر فعال نمودن فنل

جذب سطحی و رسوب دادن فنل توسط کربن فعال (۸-۹) و رزینهای غیر یونی (۱۰-۱۱) و یا گلهای آلی ozonation و ازوناسیون organoclay (۱۲-۱۳) و اکسیداسیون الکتروشیمیایی (۱۴) و فتو کاتالیز با نور خورشید در حضور کاتالیزور TiO_2 (۱۵) و اکسیداسیون آنزیمی فنل با پراکسیدازها در حضور هیدروژن پر اکسید (۱۶) و تجزیه فنل به کاربو کسیلیک اسید و CO_2 در مجاورت اکسید نیکل (۱۷)،

References

1. Gosselin, R.E., R.P. Smith, H.C. Hodge. **Clinical Toxicology of Commercial Products.** 6th ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1984.,p. III-346
2. Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man. Geneva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, 1972-PRESENT. (Multivolume work).,p. V1 762 (1999)
3. Ejlertsson J, Johansson E, Karlsson A, Meyerson U, Svensson BH. Antonie Van Leeuwenhoek 1996 Jan;69(1):67-74
4. Watanabe K, Hino S. Appl Environ Microbiol 1996 Oct;62(10):3901-4
5. Metcalf and Eddy Inc., **Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse,** 3rd Edition, McGraw-Hill, New York, 1992.
6. C.P. Huang, C. Dong, Z. Tang, Waste Manage. 13 (1993) 361-387.
7. Osaki S, Sugihara S, Kaji T, Takashima Y. Radioisotopes 1990 Apr;39(4):174-7
8. P.O. Nelson, M. Yang, Water Environ. Res. 67 (1995) 892-896.
9. S.H. Lin, F.M. Hsu, Ind. Eng. Chem. Res. 34 (1995) 2110-2116
10. C.R. Fox, Hydrocarbon Proc. 57 (11) (1978) 269-278.
11. E.H. Crook, R.P. McDonnell, J.I. McNulty, Ind. Eng. Chem. Proc. Res. Dev. 14 (1978) 113-118.
12. S.K. Dental, J.Y. Bottero, K. Khatib, H. Demougeot, J.P. Doguet, C. Anselme, Water Res. 29 (1995) 1273-1279.
13. S.H. Lin, M.J. Cheng, Environ. Technol. 21 (2000) 470-487.
14. Wu Z, Zhou M. Environ Sci Technol 2001 Jul 1;35(13):2698-703
15. Robert D, Malato S Sci Total Environ 2002 May 27;291(1-3):80-97
16. Wagner M, Nicell JA. Water Sci Technol 2001;43(2):203-6.
17. Christoskova S, Stoyanova M. Water Res 2001 Jun;35(8):2073-7

مراقبتهای عمومی در برابر عوامل عفونی

- کلیه نمونه هائی که از بیماران گرفته می شود بایستی بطور بالقوه آلوده کننده در نظر گرفته شوند و از وسایل حفاظتی شخصی مناسب در اینگونه مورد استفاده شوند.
- حفاظت شخصی عبارت است از سیستمی که با استفاده از یک سد حفاظتی خطر انتقال ارگانیسمها را کاهش می دهد.

نکات کلیدی

- شستشوی دستها
- استفاده از وسایل حفاظتی شخصی
- استفاده از روشهای صحیح کار در آزمایشگاه

روش ها

۱- کلیه نمونه ها بایستی آلوده و عفونت را فرض شوند و از هودهای حفاظتی کلاس II^{*} برای

کار با این گونه نمونه ها بایستی استفاده شود.

۲- دستها را کاملاً بشوئید :

قبل از :	بعد از :
شروع کار	تماس مستقیم با بیمار
تماس مستقیم با بیمار	ترک آزمایشگاه
خارج کردن دستکش ها	تماس با مواد بیولوژیک
گرفتن دستها جلوی دهان یا بینی هنگام عطسه یا سرفه	

۳- محلهای شستشو:

- جاهای شستشو نزدیک به محل خروج را به شستشوی دستها اختصاص دهید
- سینک های مخصوص شستشوی دست را در آزمایشگاه با برچسب بصورت " فقط مخصوص شستشوی دست " مشخص کنید
- در محل سینک ها صابون ، ماده ضدعفونی مناسب و دستمال کاغذی قرار داده شود
- هرگز از سینکهای شستشوی دست جهت دور ریختن مواد خطرناک استفاده نشود
- در محل های نمونه گیری از بیمار که سینک شستشوی دست وجود ندارد از مواد ضدعفونی کننده مانند سیدارین (**Cidarinse**) برای شستشوی دست استفاده شود

۴- هنگام کار با نمونه ها از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید . قبل از ترک آزمایشگاه دستکش ها را در آورده و دستها را بشوئید . دستکش ها را در کيسه های مخصوص دور ریختن زباله های خطرناک بیندازید . هرگز با دستکش به سر و صورت ، موها و سایر جاهای تمیز بدن دست نزنید .

۵- هنگام کار در آزمایشگاه از روپوش آستین بلند و مناسب استفاده کنید و دکمه های آنرا بسته نگه دارید . قبل از خروج از آزمایشگاه یا ورود به سایر قسمتهای ساختمان روپوش را از تن خارج کنید و آنرا به جا لباسی مخصوص نزدیک درب خروج آزمایشگاه و دور از خطر آتش سوزی آویزان کنید .

۶- اگر احتمال پاشیدن یا ایجاد آثروسیل از ترشحات بدن وجود دارد از وسایل حفاظتی اضافی پیش بند ، عینک یا محافظ صورت استفاده کنید .

۷- برای برداشتن درب لوله های حاوی نمونه خون ، به آرامی درب آنرا در داخل یک محفظه شل کنید و یا غیرمستقیم باز کنید .

۸- در موقعي که احتمال آلوده شدن روپوش خود را با مواد خطرناک می دهید آنرا عوض کنید و در کيسه مخصوص روپوش های آلوده بیندازید .

۹- زمانی که با عوامل عفونی که از طریق هوا منتقل می شوند کار می کنید (نظیر ملی کوباكتریوم توبرکلوزیس) ، از ماسک مخصوص صورت (PCM ۲۰۰۰) بایستی استفاده شود .

۱۰- کار با نمونه ها :

- برای حمل نمونه ها از یک سیستم حمل مطمئن استفاده کنید بطوریکه هیچگونه نفوذ یا احتمال شکستن وجود نداشته باشد (مثلاً کیسه های Ziplock پلاستیکی) .
- به افراد مسئول حمل نمونه ها بایستی آموزش داده شود .
- نمونه های آلوده در دو کیسه محافظ حمل شوند .
- فرد دریافت کننده نمونه بایستی قبل از باز کردن محفظه داخلی جهت رؤیت هرگونه نشتی یا ریخته شدن نمونه محفظه را چک کند .
- در صورت بروز هرگونه نشت یا وجود شکستگی نمونه ها بایستی دور ریخته شوند .

مراقبتها در مقابل عوامل میکروبی Microbiological Safety

در آزمایشگاه میکروبیولوژی موارد ایمنی مخصوصی بسته به نوع عوامل عفونی دارد و دستور کار آزمایشگاه مناسب و وسایل و تجهیزات خاصی بایستی در محل فراهم باشد .

نکات کلیدی :

- بطور کلی ۴ سطح حفاظت بیولوژیک Biosafety وجود دارد که بسته به اینکه عوامل عفونی متعلق به کدام گروه خطر باشند بایستی مورد استفاده قرار گیرند .
- اکثر میکروارگانیسمهای پاتوژن که در آزمایشگاه جداسازی می شود به گروه خطر ۲ تعلق دارند و از سطح Biosafety level ۲ () بایستی استفاده شود .

- کابینت های حفاظتی بیولوژیک اولین ابزار قابل قبول می باشند .

سطح حفاظتی	تکنیکهای مورد استفاده	تجهیزات حفاظتی مورد نیاز
۱	روشهای استاندارد میکروبیولوژیک	غیرضروری : محدوده خاص جهت کار - میز کار باز می تواند مورد استفاده قرار گیرد
۲	<ul style="list-style-type: none"> • روپوش آزمایشگاه • حذف آلودگی از تمام دور ریزهای آلوده • دسترسی محدود • دستکش های حفاظتی • نصب علائم هشداردهنده خطر 	کابینت های حفاظتی کلاس I یا II
۳	لباسهای مخصوص آزمایشگاه همه موارد باید تحت کنترل قرار گیرد	محدودیت جهت کار با عوامل عفونی کابینت های حفاظتی I ، II
۴	ورود از طریق اتاق تعویض لباس (یعنی جایی که لباسهای مخصوص پوشیده شود) و قبل از خروج دوش گرفته شود خروج و دفع موارد به روش خاص	کابینت های حفاظتی کلاس III

روش کار :

۱- تمام نمونه ها بایستی در ظروف محکمی که از آنها امکان نشت کردن وجود نداشته باشد قرار گیرند .

این ظروف می بایستی در طرف دیگری که درب آن کاملاً بسته می شود (مانند کیسه پلاستیکی)
قرار داده شوند .

۲- از یخ خشک ، pad های فریزر و غیره که برای حمل نمونه ها برای سایر مقاصد بکار می روند استفاده
نکنید زیرا آنها بالقوه آلوده اند .

۳- آزمایشاتی که در آنها امکان بوجود آمدن آتروسل یا قطرات مربوطه وجود دارد ، را در درون کابینت
های محافظ یا پشت یک پرده محافظ انجام دهید . کابینت های محافظ بیولوژیکی را مرتب نگه دارید.

۴- کنترل کیفی موادی که بالقوه عفونی می باشند را مد نظر قرار دهید .

۵- بر روی صفحات کلید و تلفن هایی که در محوطه آزمایشگاه نمی باشند ، بایستی برچسب تمیز نصب
نمود . بطور کلی اینگونه دستگاهها را بایستی از دسترسی پرسنل آزمایشگاه و متصدیان حمل
نمونه ها دور نگه داشت . در مواقعی که افراد فوق نیاز به استفاده از تجهیزات فوق دارند ، بایستی قبل
از دست زدن به صفحه کلید و دستگاههای مشابه ، دستکش های خود را در آورده و دستان خود را
 بشویند .

بر روی کلیه صفحات کلید و تلفن ها بایستی برچسب تمیز یا آلوده را نصب نمود .

برای استفاده از تلفن ها و صفحات کلیدی که بر روی آنها برچسب آلوده نصب شده است (شامل تمام
صفحات کلید آزمایشگاهی و دستگاههای تلفن که مورد استفاده متصدیان حمل مواد خطرزای بیولوژیک
قرار می گیرد) بایستی حتماً دستکش به دست داشت .

علاوه بر آن بایستی اقدامات زیر را انجام داد :

• صفحات کلید بایستی با پوشش های مناسب محافظ ، پوشش گردند .

• پوشش های حفاظ فوق الذکر هر زمان که آلوده گردند (حتی در صورتی که آلودگی قابل مشاهده
نباشد) و حداقل هفته ای یکبار ، با مواد ضد عفونی کننده مناسب ضد عفونی گردند .

- تمام دستکش هایی که به ترشحات بدن آغشته میگردند بایستی تعویض گردد.
 - پرسنل خدماتی آزمایشگاه قبل از دست زدن به صفحات کلید بایستی دستکش بپوشند.
 - دست ها را قبل از خروج از آزمایشگاه بخوبی بشوئید.
 - همیشه دستکش ها را در صورتی که به بدن و یا ترشحات بدن آغشته گردند تعویض نمائید.
- ۶- سانتریفوژها را در درون کابین های محافظت بکار نیاندازید ، زیرا موتور آنها باعث بوجود آمدن جریان قوی هوا شده که حرکت آرام هوای درون کابین را بهم می زند .
- ۷- فقط سانتریفوژهای را مورد استفاده قرار دهید که باکت های محافظت داشته باشند .
- ۸- در صورتی که چرخاندن و بهم زدن نمونه ها نیاز باشد (vortexing) ، آنها را درون لوله های آب بندی شده و یا درون ظرف محافظ ثانویه قرار داده و در فضای باز آزمایشگاه بهم بزنید .
 - از پارافیلم برای بستن درب استفاده ننمایید .
- ۹- روش های تمیز کردن ، آلودگی زدائی و استرلیزاسیون تجهیزات آزمایشگاه ، وسایل و سطوح بایستی مشخص و در دسترس باشند .
- ۱۰- تجهیزاتی مانند حمام های بخار ، راک های حاوی لوله های آزمایش و غیره حداقل ماهی یکبار و هر زمان که با مواد بیولوژیکی آلوده میشوند را بایستی تمیز و ضدغونی نمود .
- ۱۱- جداره خارجی دستگاههای پیپت کننده را در صورتی که در اثر تماس با نمونه آلوده شده باشد را بایستی را با مواد ضدغونی کننده مناسب ، تمیز و ضدغونی نمود . اگر دستگاه فوق از داخل آلوده شده باشد ، بایستی دستگاه باز شده و پس از ضدغونی کردن ، مجددا" مونتاژ نمود .
- ۱۲- کلیه دستگاههایی که نیاز به تعمیر دارند ، بایستی قبل از تعمیر تمیز و ضدغونی نمود .
- ۱۳- در صورتی که قصد دارید بوسیله سرنگ ماده ای را درون بطری بریزید ، بطری را به منظور سوراخ نمودن درب آن در دست نگه ندارید . و خون یا هرگونه مواد دیگر را با فشار درون بطری نریزید .

طبقه بندی عوامل بیولوژیک براساس میزان خطرناک بودن آنها

عوامل گروه خطر ۱ : سطح پیشگیری ۲

عواملی که در این گروه قرار می گیرند احتمال خطر پائینی دارند و شامل میکرووارگانیسم های اعم از باکتریها ، قارچها ، ویروسها یا انگل ها که احتمال ایجاد بیماری در حیوانات یا کارکنان را ندارند می باشد.

عوامل خطر ۲ : سطح پیشگیری ۲

عوامل این گروه از درجه متوسطی از خطر برخوردارند . این گروه شامل عوامل بیماری زایی است که میتوانند در انسان یا حیوانات ایجاد بیماری نمایند اما در شرایط طبیعی احتمال خطر جدی برای پرسنل آزمایشگاه ، اجتماع یا موجودات زنده طبیعی ندارند . در معرض قرار گرفتن آزمایشگاه با این عوامل بندرت باعث ایجاد عفونت یا بیماری جدی می شود ، بر علیه آنها درمان یا موارد پیشگیری وجود دارد و خطر انتشار آنها محدود است .

گروه خطر ۲ : باکتریها ، کلامیدیا ، مایکوپلاسما

Actinobacillus - all species

Actinomyces pyogenes (*C. pyogenes*)

Bacillus cereus

Bartonella bacilliformis, *B. henselae*, *B. quintana*, *B. elizabethae*

Bordetella pertussis, *B. parapertussis* and *B. bronchiseptica*

Borrelia recurrentis and *B. burgdorferi*

Campylobacter spp. (*C. coli*, *C. fetus*, *C. jejuni*)
Chlamydia pneumoniae, *C. psittaci* (non-avian strains), *C. trachomatis*,
Clostridium botulinum, *Cl. chauvoei*, *Cl. difficile*, *Cl. haemolyticum*,
Cl. histolyticum, *Cl. novyi*, *Cl. perfringens*, *Cl. septicum*,
Cl. sordellii, *Cl. tetani*
Corynebacterium diphtheriae, *C. haemolyticum*,
C. pseudotuberculosis, *C. pyogenes* (*A. pyogenes*)
Edwardsiella tarda
Erysipelothrix rhusiopathiae (*insidiosa*)
Escherichia coli enterotoxigenic/invasive/hemorrhagic strains
Francisella tularensis Type B, (biovar *palaearctica*), *F. novocida*
Fusobacterium necrophorum
Haemophilus influenzae, *H. ducreyi*
Helicobacter pylori
Legionella spp.
Leptospira interrogans - all serovars
Listeria monocytogenes
Mycobacteria - all species (except *M. tuberculosis*, and *M. bovis* (non-I are in Risk Group 3)
Mycoplasma pneumoniae, *M. hominis* *Neisseria gonorrhoeae*, *N. meningitidis*
Nocardia asteroides, *N. brasiliensis*
Pasteurella, all species (except *P. multocida* type B in Level 3)
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella enterica (*S. choleraesuis*)
Salmonella enterica serovar *arizona* (*Arizona hinshawii*)
Salmonella enterica ser. *gallinarum-pullorum* (*S. gallinarum-pullorum*)
Salmonella enterica ser. *meleagridis* (*S. meleagridis*)
Salmonella enterica ser. *paratyphi B* (*S. paratyphi B*) (*Schottmulleri*)
Salmonella enterica ser. *typhi* (*S. typhi*)
Salmonella enterica ser. *typhimurium* (*S. typhimurium*)
Shigella boydii, *S. dysenteriae*, *S. flexneri*, *S. sonnei*
Staphylococcus aureus
Streptobacillus moniliformis
Streptococcus spp. (Lancefield Groups A, B, C, D, G)
Treponema carateum, *T. pallidum* (including *pertenue*), *T. vincentii*
Ureaplasma urealyticum
Vibrio cholerae (incl. *El Tor*), *V. parahaemolyticus*, *V. vulnificus*
Yersinia enterocolitica, *Y. pseudotuberculosis*

گروه خطر ۲ - ویروسها

Adenoviridae

Adenoviruses, all serotypes

Arenaviridae

Lymphocytic choriomeningitis virus (laboratory-adapted strain
Tacaribe virus complex: Tamiami, Tacaribe, Pichinde

Bunyaviridae*

Genus Bunyavirus

Bunyaamwera and related viruses

California encephalitis group, including LaCrosse, Lumbo and
Genus Phlebovirus

All species except Rift Valley fever virus (see Table 1)

Caliciviridae - all isolates (including Hepatitis E & Norwalk)

Coronaviridae

Human coronavirus, all strains

Transmissible gastroenteritis virus of swine

Hemagglutinating encephalomyelitis virus of swine

Mouse hepatitis virus

Bovine coronavirus

Feline infectious peritonitis virus

Avian infectious bronchitis virus

Canine, Rat and Rabbit coronaviruses

Flaviviridae*

Yellow fever virus (17D vaccine strain)

Genus Yatapoxvirus
Genus Avipoxvirus - all isolates
Genus Leporipoxvirus - all isolates
Genus Orthopoxvirinae - all isolates (except Variola and
Genus Parapoxvirus: all isolates
vGenus Suipoxvirus: Swinepox (see Table 1 for restriction)
All other ungrouped poxviruses of vertebrates
Reoviridae
Genus Orbivirus - all isolates (see Table 1 for restriction)
Genus Orthoreovirus, types 1, 2 and 3
Genus Rotavirus - all isolates
Retroviridae
Oncovirinae
Genus Oncornavirus C
Subgenus Oncornavirus C avian - all isolates
Subgenus Oncornavirus C mammalian - all isolates except HIV-I, HIV-II
Genus Oncornavirus B - all isolates
Lentivirinae - all isolates except HIV-I, HIV-II
Spumavirinae - all isolates
Rhabdoviridae
Genus Vesiculovirus (see Table 1 for restrictions) (All isolates)
Genus Lyssavirus: Rabies virus (Fixed Virus)
Togaviridae
Genus Alphavirus*
Semliki forest virus
Sindbis
O'Nyong-Nyong
Ross river virus
Venezuelan equine encephalitis (Strain TC-83 only, no a
Genus Rubivirus
Rubella virus
Genus Pestivirus
Hepatitis C virus
Bovine diarrhoea virus
Border disease virus
Genus Arterivirus
Equine arteritis virus
Unclassified viruses
Toroviridae
Other Hepatitis Viruses
Borna disease virus
Astro viruses
Chronic infectious neuropathic agents (CHINAs):
Scrapie, BSE (except Kuru, CJD, see Risk Group 3)

گروه خطر ۲ – قارچها

Cryptococcaceae

Candida albicans
Cryptococcus neoformans
Moniliaceae
Aspergillus flavus
Aspergillus fumigatus
Epidermophyton floccosum
Microsporum spp.
Sporothrix schenckii
Trichophyton spp.

گروه خطر ۲ – انگلها

Protozoa

Babesia microti
Babesia divergens
Balantidium coli
Cryptosporidium spp.
Entamoeba histolytica
Giardia spp. (mammalian)
Leishmania spp. (mammalian)
Naegleria fowleri
Plasmodium spp. (human or simian)
Pneumocystis carinii
Toxoplasma gondii
Trypanosoma brucei, T. cruzi

Helminths

Nematodes -

Ancylostoma duodenale
Angiostrongylus spp.
Ascaris spp.
Brugia spp.
Loa loa
Necator americanus
Onchocerca volvulus
Strongyloides spp.
Toxocara canis
Trichinella spp.
Trichuris trichiura
Wuchereria bancrofti

Cestodes

Echinococcus (gravid segments)
Hymenolepis diminuta
Hymenolepis nana (human origin)
Taenia saginata
Taenia solium

Trematodes

Clonorchis sinensis
Fasciola hepatica
Opisthorchis spp.
Paragonimus westermani
Schistosoma haematobium
Schistosoma japonicum
Schistosoma mansoni

عوامل متعلق گروه خطر ۳

در این گروه عواملی قرار می گیرند که عموماً بیماریهای جدی در انسان یا حیوان یا خطرات جدی از نظر اقتصادی ایجاد می کنند اما خطر انتقال آنها بسهولت از فردی به فرد دیگر صورت نمی گیرد و بیماری ناشی از آنها قابل درمان است .

گروه خطر ۳ – باکتریها ، کلامیدیا ، دیکتزیا

گروه خطر ۳ : باکتریها ، کلامیدیا ، مايكوپلاسما

Bacillus anthracis
Brucella - all species
Burkholderia (Pseudomonas) mallei; B. pseudomallei
Chlamydia psittaci - avian strains only
Coxiella burnetii
Francisella tularensis, type A (biovar tularensis)
Mycobacterium tuberculosis; M. bovis (non-BCG strains)
Pasteurella multocida, type B
Rickettsia - all species (also see Table 1)
Yersinia pestis

گروه خطر ۳ – قارچها

Moniliaceae

Ajellomyces dermatitidis (*Blastomyces dermatitidis*)

Coccidioides immitis

Ajellomyces capsulatum (*Histoplasma capsulatum* including var. *duboisii*)

Paracoccidioides brasiliensis

گروه خطر ۳ - ویروسها

Arthropod-borne viruses are identified with an asterisk.

Arenaviridae

Lymphocytic choriomeningitis virus, neurotropic strains

Bunyaviridae

Unclassified Bunyavirus

Hantaan, Korean haemorrhagic fever and epidemic
nephrosis viruses including virus responsible for Hantavirus
pulmonary syndrome)

Rift Valley fever virus

Flaviviridae*

Yellow fever virus (Wild type)

St. Louis encephalitis virus

Japanese encephalitis virus

Murray Valley encephalitis virus

Powassan

Herpesviridae

Gammaherpesvirinae

Genus Rhadinovirus: *Herpesvirus ateles*; *Herpesvirus saimiri*

Retroviridae

Oncovirinae

Genus Oncornavirus C

Human T-cell leukemia/lymphoma virus (see note below)

Genus Oncornavirus D

Mason-Pfizer monkey virus

Viruses from non-human primates

Lentiviridae

Human immunodeficiency viruses (HIV - all isolates) (see note below)

Rhabdoviridae

Genus Vesiculovirus (see Table 1 for restrictions) (wild type strains)

Genus Lyssavirus

Togaviridae

- Genus Alphavirus*
- Eastern equine encephalitis virus
- Chikungunya
- Venezuelan equine encephalitis (except Strain TC-83)
- Western equine encephalitis

Unclassified Viruses

Chronic infectious neuropathic agents (CHINAs): Kuru, Creutzfeldt-Jakob agent (level of precautions depends on the nature of the manipulations and the amount of sera, bio/necropsy materials handled).

گروه خطر ۳ – انگلها

وجود ندارد

عوامل متعلق به گروه خط ۴ :

این گروه شامل عوامل بیماری زایی هستند که بیماریهای انسانی خیلی جدی ایجاد می کنند که اغلب غیر قابل درمان هستند و به آسانی از یک فرد به فرد دیگر یا از حیوان به انسان انتقال می یابند.

گروه خطر ۴ – باکتریها

وجود ندارد

گروه خطر ۴ قارچها

وجود ندارد

گروه خطر ۴ ویروسها

Arthropod-borne viruses are identified with an asterisk.

Arenaviridae

Lassa, Junin, Machupo viruses, Sabia, Guanarito
Bunyaviridae*

Genus Nairovirus

Crimean-Congo hemorrhagic fever

Filoviridae

Marburg virus

Ebola virus

Flaviviridae*

Tick-borne encephalitis complex, including -

Russian Spring-Summer Encephalitis

Kyasanur forest virus

Omsk hemorrhagic fever virus

Herpesviridae

Alphaherpesvirinae

Genus Simplexvirus: Herpes B virus (Monkey virus)

Poxviridae

Genus Orthopoxvirinae

Variola

Monkeypox

گروه خطر ۴ انگل ها

وجود ندارد.

کابین محافظ بیولوژی کی کلاس II

این کابینی است که جهت محافظت محیطی ، محافظت محصولات و پرسنل بکار می رود بدین صورت

که جریان هوا از داخل آن عبور کرده و پس از فیلتر شدن در HEPA به سمت خارج هدایت میشود .

کابین های کلاس II برای عوامل بیولوژی کی با خطر کم تا متوسط و مقادیر جزئی مواد شیمیائی سمی

بکار برده میشوند .

روش کار با کابین محافظ بیولوژی کی (ده فرمان)

۱- آماده سازی

- لامپ UV را خاموش نموده و لامپ فلورسنت را روشن نمایید .

- دریچه های هوا را برای رفع موانع احتمالی چک نموده و دمنده هوا را روشن نماید .

- به مدت ۵ دقیقه اجازه دهید تا جریان هوا فضای داخل کابین را تهویه نماید .

- فشار هوای داخل کابین ، بایستی در محدوده مجاز بوده و آن را یادداشت نماید .

۲- ضدغونی عوزن

- تمام سطوح داخلی کابین را با مواد ضدغونی کننده مناسب ضدغونی نماید (بوسیله اسپری

یا تمیز کردن مستقیم)

- صبر کنید تا سطوح خشک شوند

۳- آماده سازی وسائل

- فقط وسائلی که جهت انجام کار لازم می باشند را بداخل کابین بیاورید

- وسایلی را در محلی قرار دهید تا وسایل تمیز و آلوده با یکدیگر تماس نداشته باشند

- ظرف حاوی ماده آلوده را در سمت راست و قسمت پشت قرار دهید

- از قرارگیری صحیح صفحه نمایش کابین اطمینان حاصل نماید

۴- تصفیه (قبل از استفاده)

- دمنده هوا را روشن نماید و اجازه دهید تا مدتی بدون اینکه عملیاتی در داخل کابین انجام

شود . جریان هوا ، هوای داخل را تصفیه نماید .

۵- اعمال شخصی

- لباس محافظ ، دستکش ، ماسک و غیره را که مناسب می باشد بپوشید

۶- انجام آزمایش

- دستها را به داخل فضای کار ببرید ، با دقت و طبق روش کار نماید (بطور مثال دستکش ها

از فضای تمیز به فضای کار و نهایتاً "بدور اندازید)

- قبل از آنکه کلیه مراحل آزمایش تمام نشده باشد و کلیه مواد خطرناک و حساس در فضای

مناسب قرار داده نشوند دستتها را از فضای کار بیرون نیاورید

- دستکشها را در ظرف حاوی مواد آلوده بگذارید

۷- تصفیه (بعد از استفاده)

- دوباره دمنده هوا را روشن نموده و اجازه دهید هوای داخل توسط جریان هوا تصفیه گردد

(در این مدت هیچگونه عملیاتی در داخل کابین انجام نگردد)

۸- اعمال شخصی

- لباس های محافظت ، دستکشها و غیره را بیرون آورده و هر کدام که دور انداختنی اند را دور

بیاندازید

- دستتها را بشوئید

۹- ضدغونی نهائی

- دستکش بپوشید و وسائل و لوازم را حسب مورد درون انکوباتور ، کیسه های مواد خطرزای

بیولوژیک biohazard ، اتوکلا و غیره قرار دهید

- تمام سطوح داخلی را با ضدغونی کننده مناسب ، Spray و یا بر روی سطوح بمالید

۱۰- اتمام کار

- دمنده هوا و لامپ فلورسنت را خاموش نمایید

- لامپ UV را روشن نمایید

دفع ضایعات بیولوژیکی

تمام ضایعات بیولوژیکی بایستی جمع آوری ، جداسازی ، بسته بندی ، شماره گذاری و ثبت شده و

براساس مقر رات دفع گردند . روش های دفع می بایست باعث آلودگی هوا ، آب و یا زمین نگردد .

تمام ضایعات بیولوژیکی (مانند محیط های کشت ، نمونه های دور انداختنی بیولوژیکی) را در کیسه

های پلاستیکی biohazard قرار دهید .

لوله های شیشه ای ، بطری های کشت حاوی خون ، و غیره را درون کیسه های biohazard قرار داده و سپس درون جعبه های مقوایی که پس از پرشدن و بسته شدن آب بندی میگردد قرار دهید ، جعبه ها را زیاد از حد پر نکنید . جعبه های حاوی محیط های کشت خون بایستی تا نیمه پر شوند .

تمام لوازم آلوده نیز (مانند پیت های تیز ، tip های پلاستیکی یکبار مصرف ، سوزن ها ، شیشه های شکسته و ...) را در ظرف مخصوص وسائل تیز biohazard که در مقابل سوراخ شدن مقاوم است ، قرار دهید . سوزن ها را قطع و خم ننموده و آنها را نشکنید . تمام ظروف فوق را در درون ظرف پلاستیکی بزرگ قرار داده و آن را در اطلاق شستشو یا استرلیزاسیون قرار دهید .

مراقبتهای عمومی برای کشت سلولی

کشت سلول tissue culture یکی از تکنیکهای رایج در تحقیقات بیولوژیک است که مورد استفاده کادر هیئت علمی و کارشناسان بخشها و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا می باشد. محققین قبل از اقدام به کشت سلولی بایستی دستورالعملهای ایمنی در موارد زیر را مطالعه نموده و با آنها آشنایی داشته باشند.

- سانتریفیوژها
 - دفع زباله های بیولوژیک
 - Hood Safety cabinet
 - مراقبت در برابر عوامل میکروبی Microbiological safety
 - مراقبت در مقابل عوامل بیولوژیک Biological safety
- وجود امکانات زیر در محل کشت سلولی ضروری می باشد:
- ۱- مایع شستشوی چشم eye-wash bottle که در کنار دستشویی های واقع در محل باید وجود داشته باشد.
 - ۲- وجود تلفنهای اورژانس (در صورت بروز حادثه یا هر اتفاقی) در کنار تلفن در محل کشت سلول
 - ۳- کپسول آتش نشانی در نزدیکی اتاق کشت سلولی

شعله Gas Burners

معمولًا از شعله در کابینت های کشت سلولی و میکروبی استفاده نمی شود. اگردر مواردی خاص قرار است از شعله استفاده شود از شعله های مخصوص که به صورت touch burner است استفاده گردد. در کل استفاده از شعله به دلیل انتقال حرارت از طریق هوا بازده دستگاه را پایین می آورد. بیاد داشته باشید که اتانول ۷۰٪ که برای ضد عفونی نمودن استفاده میشود بسیار اشغالزا بوده و بنابراین مسائل حفاظتی و ایمنی وقتی که شعله در زیر هود مورد استفاده قرار می گرد، بایستی رعایت شود.

رفع آلودگی مواد ریخته شده ناشی از کشت

تمام باقیمانده های حاصل از محصولات کشت یا سلول ها اگر باعث آلودگی کابینت شوند بایستی سریعاً توسط ویرکن Virkon (محلول ۲٪ آن نقش پاک کنندگی باقیمانده های حاصل از کشت را دارد) پاک شود. محلول ۲٪ Virkon از پودر قرمز رنگ آن تهیه می شود. اگر برای سطح فلزی بکار برود بایستی "پس از استفاده، با آب پاک گردد. بهتر است از دستمال حوله ای برای پاک کردن استفاده نمود و دستمال نیز باید به داخل کیسه ای که مخصوص زباله های بیولوژیک است انداخته شود. جدول زیر لیست پاک کننده هایی که معمولاً در کشت سلولی مورد استفاده قرار می گیرند می باشد. در هنگام استفاده از این مواد استفاده از دستکش ضروری است.

ماده ضد عفونی کننده

مورد استفاده

Virkon (۲٪ solution)

برای سطوحی که بوسیله محلول حاصل از کشت و یا بافت‌های اضافی آلوده شده است.

Hibitane (۵٪ Solution)

برای وسایل شیشه ای که آلوده شده اند همینطور برای سطوح آلوده و برای اینکه بیشتر موثر باشد در اتanol ۷۰٪ حل می گردد.

Lipsol (۵٪ solution) همینطور

برای پاک کردن باقیمانده ترکیبات حاصل از کشت و برای پاک کردن رنگهای قوی بکار می‌رود.

Disinfectant

تنها برای سطح زمین و ظرفشویی مورد استفاده قرار می گیرد.

۷۰٪ ethanol

برای پاک کردن هود و انکوباتورها بکار می‌رود.

مراقبتها و نکات ایمنی لازم برای انجام کشت سلولی

۱- اتاق مخصوص کشت سلولی بایستی کاملاً ایزوله بوده حداقل دارای دو درب ورودی که تغییرات هوا و باز و بسته شدن درب اتاق کشت کمترین تاثیر را بر روی اتاق مذکور داشته باشد و ریسک آلودگی به

کمترین مقدار برسد پس همواره بایستی نوشته ای بر روی درب ورودی با مضمون "لطفا درب را ببندید" وجود داشته باشد.

۱- پس از اتمام کار کشت سلولی در یک روز کاری تمام وسایل و موادی که برای کشت سلولی استفاده شده است، بایستی از محل کشت بیرون برده شوند. همچنین مواد زائد در کیسه های قابل اتوکلاو شدن ریخته شده که می بایست از محل خارج گردند. در انتهای محل انجام آزمایشات مرتب و تمیز گردد.

دفع مواد زائد بیولوژیکی

تمام مواد زائد توسط استفاده کننده از امکانات کشت سلولی، باید در شرایط مناسب دفع گرددند. در جدول زیر شرایط دفع مواد زائد عنوان شده است.

نحوه رفع آلوده گی نوع پسمان

با استور پی پت به محل آزمایشگاه منتقل شده و آلوده گی زدایی انجام شده و سپس در سطلهای مخصوص شیشه ریخته شود.

مواد پلاستیکی یک بار مصرف در کیسه های مخصوص مواد بیولوژیک خطرناک Biohazard که با چسب اتوکلاو پیچیده شده قرار دهید و سپس بوسیله اتوکلاو کردن استرلیزه کنید.

کاغذ صافی و لوله های سانتریفیوژ اسلامیدهای میکروسکوپ، سوزن ها و تیغ ها و سایر مواد تیز در ظرفهای مخصوص قرار داده شوند
نبایستی پاستور پی پت ها را در این سطلهای ریخت.

تهیه کشت اولیه Primary Culture از حیوانات

- ۱- اگر تنها از یک اتاق کشت برای این منظور استفاده می شود حتماً "بایستی ابتدا محل مناسبی برای کشتن حیوان در کنار محل کشت سلول و ترجیحاً" در کنار ظرفشویی در نظر گرفته شود.
شرایط انتقال حیوان بایستی طبق ضوابط صحیح و در قفس های مخصوص حمل حیوان صورت گیرد. بهتر است محل کشت سلول های Primary متفاوت از Cell line ها باشد. به عبارت دیگر در هر اتاق کشت دو هود مختلف وجود داشته باشد.
- ۲- پس از هر عمل جراحی بایستی محل جراحی و یا کشتن حیوان کاملاً پاک شود و هر گونه باقیمانده های Cell culture از زمین و دیواره ها پاک گردد که این عمل با محلول ۲٪ از Virkon صورت میگیرد. در هیچ شرایطی ذره ای از خون یا بافت یا ذره ای از حیوان نباید روی میزها و یا در sink باقی بماند.
- ۳- اجسام حیوانات بایستی در پلاستیک های مخصوص قرار داده شده و اسم خود یا آزمایشگاه بر رویش نوشته شده و در فریزر گذاشته شود و بلافصله پس از اینکه کار تمام شد آن را با بقیه اجزایی از حیوان که احتمالاً در sink موجود می باشد دفع کرد.
- ۴- قفس حیوانات هرگز نبایستی به مدت زیادتر از حد معمول در اتاق یا آزمایشگاه باقی بماند.
- ۵- پس از اتمام کار آخرین شخص که از کابینت استفاده کرده است بایستی برای استریل کردن محیط که شامل شیشه ها و تمام سینی های قابل جابجایی کابینت می گردد از کل ۷۰٪ استفاده نموده و مراحل زیر بایستی انجام گیرد:
 - خاموش کردن Cabinet
 - Tray را با دسته هاش بلند کرده و زیر آن تمیز گردد.
 - Tray را سر جاش برگرداند.
 - و محل جلوی کابینت را بست

Incubators

- ۱ CO_۲ به صورت سیلندر incubator وصل است و همواره بایستی مواطن بود که میزان CO_۲ پائین نیاید .
- ۲ از آب در داخل تمام humidity incubator ها وجود دارد تا tray را تامین نماد.
- ۳ برای اینکه آب موجود در tray قارچ نزند ، بجای آب محلول Hibitane ۵٪ اضافه میگردد.
- ۴ اگر در هنگام کار ذراتی از media یا محلول کشت از فلاسکها محیط را آلوده نمود بایستی سریعاً با الكل ۷۰٪ تمیز گردد.

Microscopes

- ۱ میکروسکوپ های invert (inverted microscope) در درون اتاق کشت بایستی در شرایط صحیح و با دقت مورد استفاده قرار گیرند.
- ۲ همواره بایستی از وجود مواد زائد پاک گردد.
- ۳ میکروسکوپ ها بایستی خاموش شده و محافظه گرد و غبار بر روی آنها قرار گیرند.

Centrifuges

- ۱ سانتریفیوز مورد استفاده در اتاق کشت همواره بایستی در شرایط مناسب و تمیز نگهداری شود.
- ۲ محفظه های آن با ۲٪ virkon شسته گردد.

Water baths

- ۱ یک water bath در اتاق کشت سلولی برای گرم کردن media در اتاق کشت سلولی بایستی وجود داشته باشد.
- ۲ همواره بایستی در درجه حرارت ثابت ۳۷°C باقی بماند.
- ۳ بایستی مراقب بود که هیچ گونه ذره ای از media یا سرم در داخل آب ریخته نشود چون ایجاد infection می کند.
- ۴ آخرین فردی که از water bath استفاده می کند در هر روز کاری بایستی آن را خاموش کند.

مراقبتهای عمومی برای نمونه گیری بیماران

تجهیزات حفاظتی شخصی (Personal protective equipment) در هنگام خونگیری از بیماران

- ۱- شستشوی دستها
- ۲- استفاده از عینک محافظ (شیلد صورت)
- ۳- استفاده از ماسک (پارچه ای یا ویسکوز)
- ۴- استفاده از سرنگ مناسب با میزان حجم خون مورد نیاز جهت آزمایش
- ۵- خالی نمودن نمونه خون در شیشه سرپوش دار مقاوم
- ۶- عدم استفاده از قرار دادن سر سوزن بر روی آن
- ۷- قرار دادن سر سوزن بلا فاصله بعد از مصرف در یک قوطی سخت (غیر قابل سوراخ شدن)
- ۸- خارج نمودن دستکش ها
- ۹- شستشوی دستها
- ۱۰- خارج نمودن ماسک و عینک محافظ

در صورتی که بیمار پر خطر باشد:

- استفاده از آستین ضد آب (واترپروف)
- استفاده از دو دستکش لاتکس
- استفاده از ماسک ضد آب (واترپروف) به موارد بالا اضافه می شود.

نکات قابل توجه ×

- در صورت امکان از تجهیزات یک بار مصرف استفاده کنید.
- تجهیزاتی که برای بیماران مبتلا به HIV یا هپاتیت B استفاده می شوند باید در دو کیسه گذاشته شوند.

- اگر یونیفرم شما در هنگام خونگیری آلوده شده باید به مدت ۲۵ دقیقه در ماده شوینده غوطه ور گردد و سپس ضد عفونی شود.

ایمونیزاسیون:

افراد برای ایمونیزاسیون در برابر بیماریهای مختلف به سه دسته تقسیم می‌گردند:

۱- آنهائیکه به علت نوع فعالیت در معرض خطر قرار دارند و ایمونیزاسیون فعال برای آنها قویا

توصیه می‌شود (هپاتیت B، آنفلوآنزا، سرخک، سرخچه، ...)

۲- آنهائیکه در موارد خاص ایمنی فعال و یا غیر فعال در آنها توصیه می‌شود

(سل، هپاتیت A، پیشگیری از منتریت مننگوککی، ...).

۳- مواردی که ایمنی در برابر آنها برای تمام افراد بزرگسال توصیه شده است (کراز، دیفتری)

نکات مهم:

۱- کلیه افرادی که در تماس با خون، مایعات بدن و اجسام برنده و تیز هستند بایستی در برابر ویروس هپاتیت B واکسینه شوند.

۲- افراد غیر واکسینه ای که با ویروس هپاتیت B مواجه شده اند بایستی سریعاً (ترجمیحا" ظرف ۲۴ ساعت) ایمونیزاسیون نیز انجام شود.

۳- در مورد کسانی که به طور مداوم با بیماران و یا نمونه های خون در تماس هستند ۲ ماه پس از تکمیل دوزهای سه گانه واکسن هپاتیت B بایستی از نظر میزان آنتی بادی مورد بررسی قرار گیرند و در صورت عدم کفایت واکسیناسیون بار دیگر طبق برنامه انجام گردد.

۴- واکسیناسیون ضد آنفلوآنزا برای افرادی که با بیماران در معرض خطر در تماس نزدیک هستند، برای افراد دارای سن ۶۵ سال به بالا، افراد دارای بیماریهای مزمن قلبی و ریوی و خانمهای باردار در سه ماه دوم و سوم در فصل آنفلوآنزا توصیه می‌شود.

فصل ششم

مراقبتهای عمومی برای کار با حیوانات آزمایشگاهی

راهنمای انجام آزمایشات بر روی جوندگان وحشی

مقدمه

برای متن حاضر، از اطلاعات مرکز ملی بیماری های عفونی، مراکز خدمات بهداشت عمومی کنترل و پیشگیری بیماری ها (ایالات متحده) اقتباس شده است (Iowa State University (Science and Technology).

جوندگان وحشی، بطور بالقوه ناقل بیماری ها و عوامل عفونی زیادی از جمله هانتاویروس (Rat-Bite Leptospirosis)، لپتوسپیروز (Hantavirus) و عامل بیماری طاعون (Fever) می باشند.

- کارکنانی که با جوندگان وحشی سروکار دارند یا در فضاهایی که توسط جوندگان وحشی آلوده

شده اند کار می کنند، باید با روشهای مناسب، از خود حفاظت کنند.

- کارکنانی که در طی ۴۵ روز پس از تماس با جوندگان وحشی دچار ناخوشی می گردند می

بایست مورد توجهات پزشکی لازم قرار گیرند و پزشک را از احتمال وجود بیماری های بامنشا جوندگان آگاه سازند. پزشک می بایست در صورت شک به بیماری مرتبط با سندرم تنفسی هانتاویروس، سریعاً با مقامات مسؤول محلی تماس حاصل نماید.

راهنمایی های مربوط به اقدامات احتیاطی عبارتند از:

(Field Work)

هنگام ورود به فضاهای محصور یا ساختمان هایی که آشکارا توسط جوندگان یا ترشحات آنها آلوده شده اند، از تجهیزات محافظ شخصی مناسب استفاده نمایید. در چنین مواردی، حداقل می بایست حفاظت دست، چشم و دستگاه تنفسی مد نظر قرار گیرد.

- در موقع کار در فضاهایی که وجود عفونت هانتاویروس در آنها اثبات شده ممکن است تجهیزات محافظ شخصی دیگری نیز مورد نیاز باشند.
- با استفاده از دستکش های لاستیکی، پلاستیکی یا لاتکس، از تماس پوست با مواد عفونی اجتناب نمایید (یعنی در هنگام تماس با جوندگان اسیر شده، تله های آلوده یا برهم زدن نقب ها و لانه ها) اقدامات محافظتی تکمیلی به منظور حفاظت در برابر گاز گرفتگی نیز ممکن است ضروری باشد.
- دستکش های چند بار مصرف می بایست قبل از درآوردن، آلودگی زدایی گردند. محلول سفید کننده خانگی ۱۰٪ (۱/۵ فنجان محلول سفید کننده به ازای هر ۴ لیتر آب) و همچنین بیشتر مواد شوینده و پاک کننده خانگی ، آلودگی زدای مناسبی می باشند.
- پس از در آوردن دستکش ها، دستان خود را با آب و صابون، بطور کامل بشویید. اگر امکانات و تسهیلات شستشوی دست موجود نبود، دستکش ها را با آب بشویید یا آنها را با یک دستمال یا پارچه آغشته به ماده ضد عفونی کننده پاک کنید و بمحض دسترسی به امکانات و تسهیلات شستشوی دست، دستانتان را بطور کامل بشویید.
- هیچگاه دستکش های یکبار مصرف را مورد شستشو یا استفاده مجدد قرار ندهید.
- به منظور به حداقل رساندن تماس با ذرات فضولات جوندگان (بعنوان مثال: در هنگام تماس با جوندگان اسیر شده، تله های آلوده یا برهم زدن نقب ها و لانه ها)، از چشم خود محافظت کنید. محافظت مناسب از چشم ، با استفاده از عینک های ایمنی که اطراف چشم را نیزمی پوشانند، امکان پذیر است.
- به منظور به حداقل رساندن تماس با ذرات فضولات معلق در هوا، از تجهیزات محافظ تنفسی استفاده کنید.

- در صورت امکان، حیوانات را قبل از شروع کار، بیهوش نمایید. حیوان اسیر شده را از محفظه به سمت کیسه بیهوشی برانید یا پوست حیوان را از طریق سوراخ محفظه، با فورسپس (Forceps) گرفته و سپس، داروی بیهوشی را تزریق کنید.
- اگر بیهوشی، امکان پذیر یا مناسب نیست، لباس محافظ را پوشیده و از لوازم محدود کننده حیوان استفاده نمایید. از ایجاد ذرات معلق در هوا جلوگیری نمایید.
- حمل و نقل محفظه های حاوی حیوانات زنده را به طریق اینمن و صحیح انجام دهید. اگر حمل و نقل حیوانات زنده می باشد انجام گیرد، حیوانات را داخل محفظه بگذارید و محفظه ها را در کیسه های پلاستیکی با ضخامت حداقل ۴ میلی متر قرار دهید. این کیسه ها باید به اندازه کافی بزرگ باشند تا هوای تنفسی حیوان، تامین شود.
- در صورت حمل و نقل حیوانات در داخل وسیله نقلیه ای با فضای محصور، اگر امکان دارد حیوانات داخل محفظه را از قسمت سرنشین خودرو جدا نمایید.

نمونه گیری خون و تشریح جوندگان وحشی

تشریح در محل نگهداری و اسکان حیوانات، کار غلطی است. بجای آن، توصیه می شود حیوانات به یک آزمایشگاه با تجهیزات مناسب و کافی منتقل گردند تا تحت شرایط کاری اینمن تر، تشریح شوند. حیوانات را در فضایی ایزوله با استفاده از تجهیزات محافظتی شخصی مناسب و لوازم آزمایشگاهی کافی آماده نمایید.

- برای تمام بافت ها یا نمونه های مایعات بدن، در طی جمع آوری ، کار، آماده سازی یا ذخیره سازی، از محفظه های مقاوم در مقابل نشت استفاده نمایید.
- در موارد حمل و نقل مواد آلوده، محفظه اولیه را داخل یک محفظه ثانویه ضد نشت و قابل بسته شدن (مانند یک یخدان) که علامت خطر زیستی روی آن حک شده قرار دهید.
- به منظور اجتناب از تماس با ذرات معلق در هوا (Aerosols)، ایجاد آنها را به حداقل برسانید.

- در مورد وسایل آلوده تیز و برنده منجمله سوزن، سرنگ، لام، پیپت، لوله های مویینه و اسکالالپل، نهایت توجه را به کار بندید. در صورت امکان، پلاستیک را جایگزین شیشه نمایید. تمامی اقلام آلوده برنده را در یک محفظه مقاوم در برابر نفوذ قرار دهید.

نظافت

- شستشوی کامل دست ها با آب و صابون را در اسرع وقت انجام دهید.
- تعویض لباس های محافظ را در یک فضای با تهویه کافی (مانند فضای خارج) انجام داده و آنها را در کیسه های پلاستیکی قرار دهید تا در صورت لزوم، برای انهدام یا خشکشويی برده شوند.
- تمامی محفظه ها و تجهیزات آلوده را به وسیله فروبردن در یک محلول عفونت زدای مناسب مانند سفید کننده (Bleach) ۱۰٪ به مدت حداقل ۱۰ دقیقه عفونت زدایی نمایید. آنگاه می توان محفظه ها را دو بار با آب شستشو داده و برای خشک شدن زیر آفتاب قرار داد. اگر عفونت زدایی محفظه ها تا پایان کار انجام نمی شود، هنگام دست زدن به محفظه های آلوده، از دستکش و ماسک استفاده نمایید و محفظه های خالی را در کیسه های پلاستیکی بسته حمل نمایید.
- تمامی مواد زاید را قبل از دور ریختن، آلودگی زدایی نمایید.
- از بین بردن جوندگان مرده، از طریق قرار دادن لашه آنها در یک کیسه پلاستیکی مخصوص خطرات زیستی، که متعاقباً سوزانده می شود، انجام می گیرد.

راهنمای استفاده از بیهوش کننده های استنساکی در حیوانات آزمایشگاهی

- 1- هر گاه گازهای قابل اشتعال یا سمی به منظور بیهوشی یا مرگ آسان حیوانات کوچک آزمایشگاهی (موس، رت، خرگوش، هامستر، خوکچه هندی، پرندگان) به کار می رود، بایستی سیستم تخلیه هوای بدون جریان مجدد (مانند هود تخلیه گاز) مورد استفاده قرار گیرد. تراکم و یا تبخیر این گازها به میزان کمتر از آنچه که خطر آتش سوزی را در برداشته باشد نیز می تواند برای سلامت کارکنان مضر باشد. بنابراین پرهیز از استنساک این ترکیبات ، حتی در مقادیر کم ضرورت دارد.

۲ - در صورتیکه گاز استنشاقی قابل اشتعال است ، هر گونه وسیله الکتریکی بایستی خارج از هود قرار داده شود.

۳ - لشه حیوانات و هر نوع ماده (پنبه، گاز، . . .) در معرض اتر و یا دیگر گازهای استنشاقی بایستی ۳۰ - ۱۵ دقیقه قبل از دور انداختن در زیر هواکش روشن قرار داده شوند.